GRANT Check-Up

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL

Data e hora da inspeção
18.09.2026, 13:30
Relatório n.º GC-2026-0918-01



Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid

Carrinha · híbrido: gasolina 1 798 cm³ + motor elétrico, 136 cv · caixa: e-CVT · tração dianteira · branco

VIN **SB1ZS3JE10E********	Matrícula ****-**-****	Quilometragem (conta-quilómetros) **177 752 km**	Histórico de quilometragem **confirmado**
Primeira matrícula **28.12.2017, Portugal**	Usado certificado, garantia **não**	IPO **válida até 28.12.2026**	Condições da inspeção **no local, sem elevador**

ESTADO DO VEÍCULO

8 em 10

avaliação tendo em conta idade e quilometragem

ESCALA DE AVALIAÇÃO

9-10	como novo, sem observações
7-8	**bom, manutenção periódica e pequenos trabalhos**
5-6	satisfatório, reparação de componentes necessária
3-4	defeitos graves
1-2	sinistrado ou não apto a circular

431	413	10	8	157	2
pontos verificados	OK	Observação	Requer manutenção	fotos	vídeos

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

Requer manutenção	**Iluminação.** Luz de travão traseira esquerda não funciona: substituição da lâmpada necessária.
Requer manutenção	**Ensaio em estrada.** Ligeira vibração do volante a 100-120 km/h: equilibragem das rodas necessária.
Requer manutenção	**Motor.** Ruído de rolamento nos órgãos auxiliares: diagnóstico e substituição do rolamento necessários.
Requer manutenção	**Travões.** Discos de travão traseiros gastos: substituir na próxima troca de pastilhas. foto 086
Requer manutenção	**Habitáculo.** Limpeza profunda do habitáculo necessária: marcas de gordura, forro do tejadilho sujo. foto 107
Requer manutenção	**Chaves.** A segunda chave não tem palhetão de emergência: é necessário fazê-lo. foto 104
Observação	**Pneus.** Piso 3,8-4,6 mm (cerca de 50%), marcas diferentes por eixo. foto 081
Observação	**Carroçaria.** Capô 120-166 µm, acima de 160 µm em alguns pontos: zona de repintura segundo a escala do relatório. foto 029
Observação	**Carroçaria.** Para-choques dianteiro: folga no canto esquerdo; friso sobre o farol esquerdo recolocado; friso direito com tonalidade diferente. foto 061, 062
Observação	**Bateria.** 12 V: 11,6 V em repouso, carga e teste de capacidade necessários. foto 138

EM ORDEM

- Sem erros nas centralinas, luz de avaria desligada.
- Quilometragem de 177 752 km confirmada por documentos 2017-2026 e pelas centralinas.
- Bateria híbrida: diferença entre módulos 0,05 V; verificação Toyota de 17.09.2026 aprovada.
- Inversor substituído no concessionário Toyota em 03.2026.
- Painéis exteriores, exceto o capô, com pintura de origem; vidros e faróis não substituídos.
- IPO aprovada, válida até 28.12.2026.
- Suspensão sem ruídos, travagem estável, sem trepidação dos discos.

VÍDEO

Ensaio em estrada

Volante, ar condicionado, câmara de marcha-atrás

Todas as fotos e vídeos em tamanho real

Estado por secção

Cada secção indica quantos pontos foram verificados e o que foi encontrado. Cor do ponto: ● todos os pontos OK, ● com observações, ● com pontos que requerem manutenção. Os pontos que não se aplicam a este veículo (diesel, turbo, tração integral, veículo elétrico, etc.) constam no fim de cada secção na linha «Não aplicável».

Documentos e identificação ●
15 pontos · OK 14 · manutenção 1

Carroçaria: estado de cada painel ●
60 pontos · OK 59 · observações 1

Carroçaria: folgas por lado ●
16 pontos · OK 15 · observações 1

Carroçaria: portas, fechaduras, acessórios ●
15 pontos · OK 13 · observações 2

Pintura e sinais de reparação ●
12 pontos · OK 11 · observações 1

Vidros ●
14 pontos · OK 14

Faróis, espelhos, limpa-vidros ●
10 pontos · OK 10

Iluminação exterior ●
26 pontos · OK 25 · manutenção 1

Motor: inspeção do compartimento ●
16 pontos · OK 15 · manutenção 1

Arranque e funcionamento parado ●
12 pontos · OK 12

Sistema híbrido e elétrico ●
6 pontos · OK 6

Diagnóstico eletrónico ●
6 pontos · OK 5 · observações 1

Rodas, pneus, travões: por roda ●
40 pontos · OK 34 · observações 4 · manutenção 2

Trem de rolamento: inspeção com rodas viradas, por roda ●
38 pontos · OK 36 · não visível 2

Habitáculo ●
29 pontos · OK 27 · manutenção 2

Climatização ●
14 pontos · OK 14 · não equipado 2

Espelhos retrovisores ●
12 pontos · OK 12


Conforto: equipado, não equipado, funciona ●
23 pontos · OK 23 · não equipado 9

Instrumentos e multimédia ●
20 pontos · OK 20

Bagageira e bancos traseiros ●
12 pontos · OK 12

Ensaio em estrada ●
37 pontos · OK 36 · manutenção 1

Esquema da carroçaria: espessura da pintura, µm



- até 160 µm: pintura de origem
- observação
- 160-300 µm: repintura
- mais de 300 µm: massa

Medidor de espessura
Horstek TC 215

Pilares e embaladeiras
57-89

Vãos das portas
53-84

Para-choques
plástico, tonalidade igual

1 Folga no canto esquerdo do para-choques dianteiro 061

2 Friso sobre o farol esquerdo: fixação recolocada 062

3 Friso do para-choques à direita: outra tonalidade

● Documentos e identificação

15 pontos · OK 14 · manutenção 1

Documento Único Automóvel (DUA)	OK	Original, todos os dados legíveis.
VIN	OK	VIN presente na carroçaria, coincide com os documentos, sem danos visíveis na chapa.

Documentos e identificação

15 pontos · OK 14 · manutenção 1

Matrícula	OK	**-**-**, coincide com o DUA. foto 001, 147
Marca, modelo, combustível, cor	OK	Coincidem com o DUA.
Primeira matrícula	OK	28.12.2017, Portugal. foto 156
IPO	OK	Aprovada sem deficiências, válida até 28.12.2026. foto 147
IUC do ano em curso	OK	Pago.
Histórico de manutenção	OK	13 documentos 2018-2026: revisões no concessionário oficial Toyota, depois Norauto. foto 149, 152, 155, 158, 151, 157, 154, 160
Última revisão	OK	Mudança de óleo em 16.09.2026 aos 177 706 km. foto 160
Quilometragem nos documentos	OK	Sempre crescente, coincide com o conta-quilómetros e as centralinas: 177 752 km. foto 135, 139
Usado certificado de concessionário oficial, garantia do fabricante	OK	Não vendido no programa Toyota Approved, garantia de fábrica terminada. Verificação do sistema híbrido Toyota de 17.09.2026: certificado válido por 1 ano / 15 000 km; o relatório Toyota refere o Programa de Cobertura Extra da Bateria do Sistema Híbrido. foto 146, 148
Número de chaves	Requer manutenção	2 chaves. A segunda não tem palhetão metálico de emergência: é necessário fazê-lo. foto 103, 104
Chave 1: abertura e arranque	OK	Funciona. foto 103
Chave 2: abertura e arranque	OK	Funciona. foto 104
Manual de instruções	OK	No veículo.

Não aplicável a este veículo (1): documentos de importação e legalização (DAV, ISV) para veículos de outro país.

Histórico de quilometragem nos documentos

DATA	QUILOMETRAGEM, KM	TRABALHOS EFETUADOS	FOTO
28.12.2017	-	Venda como novo, primeira matrícula	156
01.08.2018	11 498	Revisão em garantia no concessionário Toyota	152
16.07.2020	32 972	Substituição dos pneus dianteiros, escovas	149
15.01.2021	48 630	Limpeza do habitáculo, teste da bateria	159
26.07.2021	62 170	Substituição dos pneus traseiros, alinhamento da direção	150
18.01.2022	76 291	Revisão no concessionário	155
08.02.2023	106 355	Revisão no concessionário, pastilhas traseiras	158
25.06.2024	134 135	Revisão no concessionário, manutenção da refrigeração da bateria	151
06.02.2025	147 219	Revisão Norauto	157
01.10.2025	162 036	Revisão Norauto	154
19.03.2026	169 263	Concessionário: substituição do inversor com conversor	153
16.09.2026	177 706	Mudança de óleo	160
17.09.2026	177 732	Verificação do sistema híbrido Toyota: aprovada	148
18.09.2026	177 752	Inspeção GRANT Check-Up: conta-quilómetros e centralinas	135

Carroçaria: estado de cada painel

60 pontos · OK 59 · observações 1

	MOSSAS	RISCOS	LASCAS	FERRUGEM
Capô	não	não	poucas e pequenas	não
Tejadilho	não	não	não	não

Carroçaria: estado de cada painel

60 pontos · OK 59 · observações 1

	MOSSAS	RISCOS	LASCAS	FERRUGEM
Porta da bagageira	não	não	não	não
Guarda-lamas dianteiro esquerdo	não	não	não	não
Porta dianteira esquerda	não	não	pequenas, na aresta	não
Porta traseira esquerda	não	não	não	não
Guarda-lamas traseiro esquerdo	não	não	não	não
Embaladeira esquerda	não	não	não	não
Guarda-lamas dianteiro direito	não	não	não	não
Porta dianteira direita	não	não	não	não
Porta traseira direita	não	não	não	não
Guarda-lamas traseiro direito	não	não	não	não
Embaladeira direita	não	não	não	não
Para-choques dianteiro	folga no canto esquerdo	não	não	não
Para-choques traseiro	não	friso riscado	não	não

Não aplicável a este veículo (4): capota de descapotável: mecanismo; capota de descapotável: lona ou painéis; teto de abrir ou panorâmico, exterior; portas de correr.

Carroçaria: folgas por lado

16 pontos · OK 15 · observações 1

	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO
Capô e guarda-lamas	uniforme	uniforme
Porta dianteira	uniforme	uniforme
Porta traseira	uniforme	uniforme
Porta da bagageira	uniforme	uniforme
Para-choques dianteiro	pequena folga	uniforme
Para-choques traseiro	uniforme	uniforme
Farol	uniforme	uniforme
Farolim traseiro	uniforme	uniforme

Carroçaria: portas, fechaduras, acessórios

15 pontos · OK 13 · observações 2

Tonalidade dos painéis à volta do veículo	Observação	Friso texturado preto do para-choques dianteiro, lado direito, com tonalidade diferente dos restantes frisos.
Friso sobre o farol esquerdo	Observação	A fixação estava solta, foi recolocada. foto 062
Porta dianteira esquerda: abertura por fora e por dentro	OK	Funciona, sem descair.
Porta dianteira direita: abertura por fora e por dentro	OK	Funciona, sem descair.
Porta traseira esquerda: abertura por fora e por dentro	OK	Funciona, sem descair.
Porta traseira direita: abertura por fora e por dentro	OK	Funciona, sem descair.
Batentes das portas	OK	Seguram a porta.
Capô: fecho e vareta	OK	Funcionam. foto 050
Porta da bagageira: fecho e amortecedores	OK	Funcionam.

Carroçaria: portas, fechaduras, acessórios

15 pontos · OK 13 · observações 2

Borrachas das portas e da bagageira	OK	Intactas. foto 119
Frisos e cavas das rodas	OK	No lugar; riscos nos frisos das cavas das rodas. foto 071, 076
Grelha e emblemas	OK	Intactas. foto 001
Barras de tejadilho	OK	Intactas.
Tampa do depósito e tampão	OK	Abre, intactos.
Chapas de matrícula e suportes	OK	Intactas, legíveis. foto 001, 002

Não aplicável a este veículo (3): engate de reboque; abertura elétrica da bagageira; tampa da tomada de carregamento.

Pintura e sinais de reparação

12 pontos · OK 11 · observações 1

Espessura da pintura em 10 painéis	OK	114-143 µm: pintura de origem. Valores no esquema. foto 005, 009, 010, 016
Capô	Observação	120-166 µm, acima de 160 µm em alguns pontos: zona de repintura segundo a escala do relatório. foto 028, 029, 030
Pilares e embaladeiras	OK	57-89 µm, pintura de origem. foto 018, 037, 039
Vãos das portas	OK	53-84 µm, pintura de origem. foto 011, 013, 017, 020, 036
Tinta nas borrachas e frisos	OK	Não.
Brilho ou tonalidade diferente entre painéis	OK	Não (exceto friso do para-choques à direita, plástico).
Pó e escorridos sob o verniz	OK	Não.
Para-choques de plástico	OK	Tonalidade igual à carroçaria, sem fissuras na pintura.
Parafusos dos painéis	OK	Não desapertados: guarda-lamas, dobradiças do capô, das portas e da bagageira. foto 050, 051
Vedante nos vãos e sob o capô	OK	De origem.
Longarinas sob o capô	OK	Sem vincos, soldaduras ou sinais de reparação. foto 053
Painel frontal e torres dos amortecedores	OK	De origem, sem sinais de reparação. foto 052, 054

Não aplicável a este veículo (1): painéis de alumínio e compósito (medição com outra sonda ou visual).

Vidros

14 pontos · OK 14

	LASCAS E FISSURAS	NÃO SUBSTITUÍDO (MARCAÇÃO)
Para-brisas	não	de origem
Óculo traseiro	não	de origem
Dianteiro esquerdo	não	de origem
Dianteiro direito	não	de origem
Traseiro esquerdo	não	de origem
Traseiro direito	não	de origem
Vidros laterais fixos (2)	não	de origem

Não aplicável a este veículo (2): para-brisas aquecido; projeção no para-brisas (HUD).

Faróis, espelhos, limpa-vidros

10 pontos · OK 10

Faróis: fissuras, opacidade, humidade	OK	Não. foto 063, 064
Faróis não substituídos	OK	Ambos originais Toyota. foto 055, 056

Faróis, espelhos, limpa-vidros

10 pontos · OK 10

Farolins traseiros: fissuras, humidade	OK	Não. foto 077
Espelhos: caixas e vidros	OK	Intactas.
Escovas limpa-vidros	OK	Limpam sem riscos.
Limpa-vidros: modo intermitente	OK	Funciona.
Limpa-vidros: velocidade 1 e 2	OK	Funcionam.
Limpa-vidros traseiro	OK	Funciona.
Lava-vidros do para-brisas	OK	Funciona.
Lava-vidros do óculo traseiro	OK	Funciona.

Não aplicável a este veículo (1): lava-faróis.

Iluminação exterior

26 pontos · OK 25 · manutenção 1

Médios, farol esquerdo	OK	**Médios, farol direito**	OK
Máximos, farol esquerdo	OK	**Máximos, farol direito**	OK
Mínimos dianteiros, esquerdo	OK	**Mínimos dianteiros, direito**	OK
Luz diurna, esquerda	OK	**Luz diurna, direita**	OK
Pisca dianteiro esquerdo	OK	**Pisca dianteiro direito**	OK
Pisca no espelho, esquerdo	OK	**Pisca no espelho, direito**	OK
Pisca traseiro esquerdo	OK	**Pisca traseiro direito**	OK
Farol de nevoeiro, esquerdo	OK	**Farol de nevoeiro, direito**	OK
Luz de travão traseira esquerda Requer manutenção Não funciona. Substituição da lâmpada necessária.		**Luz de travão traseira direita**	OK
Mínimos traseiros, esquerdo	OK	**Mínimos traseiros, direito**	OK
Terceira luz de travão	OK	**Sinais de perigo**	OK
Farolim de nevoeiro traseiro	OK	**Luz de marcha-atrás**	OK
Iluminação da matrícula	OK	**Regulação dos faróis**	OK

Não aplicável a este veículo (2): faróis adaptativos ou matriciais; luzes de curva.

Motor: inspeção do compartimento

16 pontos · OK 15 · manutenção 1

Compartimento do motor: aspeto geral	OK	Limpo, sem sinais de lavagem nem fugas. foto 052
Fugas de óleo em cima e à frente do motor	OK	Não.
Nível de óleo	OK	Entre as marcas. foto 060
Estado do óleo	OK	Limpo, sem emulsão nem cheiro a combustível. foto 060
Tampão de enchimento de óleo, interior	OK	Limpo. foto 059
Líquido de arrefecimento: nível, cor	OK	Normal, limpo. foto 057
Radiador	OK	Colmeia intacta, sem escorridos.
Tubos de arrefecimento	OK	Flexíveis, secos nas braçadeiras.
Líquido de travões	OK	Nível normal.
Líquido lava-vidros	OK	Presente.

Motor: inspeção do compartimento

16 pontos · OK 15 · manutenção 1

Bateria 12 V: caixa, terminais, fixação	OK	Terminais limpos, fixa.
Órgãos auxiliares: rolamentos	Requer manutenção	Ruído de rolamento na parte dianteira direita do compartimento do motor. Diagnóstico e substituição do rolamento necessários.
Distribuição: correia ou corrente	OK	Corrente.
Substituição da correia de distribuição: data e km nos documentos	OK	Corrente, sem substituição prevista no plano de manutenção.
Cablagem	OK	Sem emendas nem cabos não originais.
Sinais de manipulação	OK	Não.

Não aplicável a este veículo (5): turbocompressor e tubos de admissão; intercooler; reservatório da direção assistida hidráulica; sistema GPL; depósito AdBlue (diesel).

Arranque e funcionamento parado

12 pontos · OK 12

Arranque	OK	O sistema READY ativa-se de imediato, o motor arranca sem demora.
Luzes do painel ao ligar	OK	Acendem e apagam após o arranque. foto 135
Ruído do motor no arranque	OK	Sem estalos nem batidas.
Ralenti	OK	Estável.
Vibração ao ralenti	OK	Não.
Ruído do motor em funcionamento	OK	Sem batidas nem assobios.
Fumo no arranque	OK	Não.
Fumo ao acelerar em vazio	OK	Não.
Fuligem no tubo de escape	OK	Seca. foto 133, 134
Ventilador de arrefecimento	OK	Liga.
Caixa: P, R, N, D parado	OK	Sem solavancos nem atrasos.
Pingos debaixo do veículo após funcionamento	OK	Não.

Não aplicável a este veículo (4): caixa manual: curso da embraiagem e engrenamento; caixa robotizada ou DSG: engrenamento parado; tração integral: modos; diesel: tempo de arranque com velas de incandescência.

Sistema híbrido e elétrico

6 pontos · OK 6

Cabos e conectores de alta tensão	OK	Inspeção visual: isolamento e conectores intactos. foto 058
Arrefecimento do inversor	OK	Nível normal, líquido limpo. foto 058
Ventilador de arrefecimento da bateria	OK	Funciona sem ruído.
Indicação READY e modo EV	OK	Funcionam. foto 135
Inversor	OK	Substituído no concessionário Toyota em 19.03.2026 aos 169 263 km. foto 153
Verificação do sistema híbrido no concessionário	OK	Toyota, 17.09.2026, 177 732 km: aprovada. foto 146, 148

Não aplicável a este veículo (5): tomada de carregamento; cabo de carregamento; teste de carregamento AC; teste de carregamento rápido DC; autonomia no painel.

Diagnóstico eletrónico

6 pontos · OK 5 · observações 1

Centralinas	OK	6 centralinas diagnosticadas: motor, sistema híbrido, caixa, ABS e controlo de estabilidade, airbags, assistência à condução. Sem erros. foto 137
Luz de avaria do motor (Check Engine)	OK	Apagada. foto 138
Quando foram apagados os erros	OK	Há 7 797 km (aos 169 955 km), cerca de 700 km após a substituição do inversor no concessionário Toyota aos 169 263 km. foto 138
Quilometragem nas centralinas	OK	177 752 km, coincide com o conta-quilómetros. foto 139, 145
Bateria 12 V	Observação	11,6 V em repouso. Carga e teste de capacidade da bateria necessários. foto 138
Bateria de alta tensão	OK	Diferença de tensão entre 14 módulos 0,05 V, normal. Verificação Toyota de 17.09.2026: aprovada. foto 140, 141, 142, 148

O número de centralinas depende do veículo: 6-10 em modelos simples, 25-30 ou mais em Mercedes, BMW, Porsche. O relatório indica o número real lido pelo equipamento.

Não aplicável a este veículo (2): estado de saúde da bateria de tração (SOH), % (veículos elétricos e híbridos plug-in); filtro de partículas: nível de saturação (diesel).

Rodas, pneus, travões: por roda

40 pontos · OK 34 · observações 4 · manutenção 2

	DIANTEIRO ESQUERDO	DIANTEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO
Pneu: marca	Firestone	Firestone	Three-A	Three-A
Pneu: ano de fabrico	2024	2024	2023	2023
Piso, mm	4,6	4,5	3,9	3,8
Desgaste uniforme	OK	OK	OK	OK
Flanco: cortes, hérnias	não	não	não	não
Jante	OK	OK	riscada	OK
Disco de travão	OK	OK	gasto, rebordo	gasto, rebordo
Pastilhas (visível)	50%	50%	80%	80%
Pinça	OK	OK	OK	OK
Tubo flexível de travão	OK	OK	OK	OK

Pneus: medida 225/45 R17 94W, conforme a etiqueta; marcas diferentes por eixo. Piso cerca de 50%. Discos de travão traseiros: substituição necessária na próxima troca de pastilhas. Fotos 080-090.

Não aplicável a este veículo (4): chave dos pernos antirroubo; sensores de pressão dos pneus (diretos); pneus run-flat; travões cerâmicos.

Trem de rolamento: inspeção com rodas viradas, por roda

38 pontos · OK 36 · não visível 2

	DIANTEIRO ESQUERDO	DIANTEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO
Fole da transmissão, exterior	OK	OK	-	-
Fole da transmissão, interior	OK	OK	-	-
Fole da rótula de suspensão	OK	OK	-	-
Terminal de direção: fole	OK	OK	-	-
Fole da caixa de direção	OK	OK	-	-
Bieleta da barra estabilizadora	OK	OK	OK	OK
Braço de suspensão: parte visível, casquilho	OK	OK	OK	OK
Amortecedor: guarda-pó, batente	OK	OK	OK	tapado

Trem de rolamento: inspeção com rodas viradas, por roda

38 pontos · OK 36 · não visível 2

	DIANTEIRO ESQUERDO	DIANTEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO
Amortecedor: transpiração, fuga	seco	seco	seco	tapado
Mola	OK	OK	ferrugem superficial	ferrugem superficial
Fugas na zona do trem de rolamento	não	não	não	não
Oscilação da carroçaria neste canto	OK	OK	OK	OK

Volante de batente a batente: suave, sem esticões nem batidas. Fotos 125-132.

Não aplicável a este veículo (3): suspensão pneumática: foles, manutenção da altura; amortecedores adaptativos; tração integral: foles da transmissão traseira.

Habitáculo

29 pontos · OK 27 · manutenção 2

Odor no habitáculo	OK	Sem odores estranhos.
Banco do condutor: estofo	OK	Sem furos nem queimaduras, apoio lateral sem desgaste. foto 091, 092, 093
Banco do passageiro: estofo	OK	Sem danos. foto 124
Banco traseiro: estofo	OK	Sem danos. foto 108, 114
Volante: desgaste	OK	Compatível com a quilometragem. foto 098, 099
Seletor da caixa e pedais: desgaste	OK	Compatível com a quilometragem.
Tablier	OK	Sem fissuras. foto 106, 123
Tampas dos airbags	OK	Intactas, sem sinais de abertura.
Consola central	OK	Botões e tampas intactos. foto 100, 101
Apoio de braço	OK	Intacto, a tampa fixa. foto 102
Forra da porta dianteira esquerda	OK	Pequenos riscos no plástico. foto 094
Forra da porta dianteira direita	OK	Intacta. foto 120
Forra da porta traseira esquerda	OK	Pequenos riscos. foto 110
Forra da porta traseira direita	OK	Intacta. foto 113
Forro do tejadilho	Requer manutenção	Sem descair, sem sinais de infiltrações. Sujidade localizada: limpeza necessária. foto 107, 115, 116
Limpeza do habitáculo	Requer manutenção	Marcas de gordura no plástico e no tecido. Limpeza profunda do habitáculo necessária. foto 069, 112
Alcatifas e piso	OK	Secos, sem sinais de água.
Cinto do condutor	OK	Recolhe, fivela funciona.
Cinto do passageiro dianteiro	OK	Recolhe, fivela funciona.
Cinto traseiro esquerdo	OK	Funciona.
Cinto traseiro central	OK	Funciona.
Cinto traseiro direito	OK	Funciona.
Pala de sol do condutor	OK	Mantém a posição, espelho intacto.
Pala de sol do passageiro	OK	Mantém a posição, espelho intacto.
Luz de teto dianteira	OK	Acende.
Luz de teto traseira	OK	Acende.
Espelho retrovisor interior	OK	Intacto.
Porta-luvas	OK	Abre e fecha.

Habitáculo

29 pontos · OK 27 · manutenção 2

Fixações ISOFIX	OK	Presentes, 2 lugares.	

Não aplicável a este veículo (2): estofos em pele: fissuras e cor; terceira fila de bancos.

Climatização

14 pontos · OK 14 · não equipado 2

Ar condicionado: arrefece	6 °C	OK	Sofagem: aquece	ar quente	OK
Ventilação para a cara	funciona	OK	Ventilação para os pés	funciona	OK
Desembaciamento do para-brisas	funciona	OK	Modos combinados	funcionam	OK
Velocidades do ventilador	todas	OK	Recirculação	funciona	OK
Modo automático	funciona	OK	Zona do condutor	regulável	OK
Zona do passageiro	regulável	OK	Desembaciador do óculo traseiro	funciona	OK
Para-brisas aquecido	Não equipado		Climatização traseira	Não equipado	
Odor das saídas de ar	não	OK	Saídas de ar: lamelas	intactas	OK

Não aplicável a este veículo (1): aquecimento autónomo.

Espelhos retrovisores

12 pontos · OK 12

	CIMA	BAIXO	ESQUERDA	DIREITA	REBATIMENTO	AQUECIMENTO
Espelho esquerdo	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Espelho direito	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Não aplicável a este veículo (2): espelhos eletrocromáticos; memória dos espelhos.

Conforto: equipado, não equipado, funciona

23 pontos · OK 23 · não equipado 9

Vidro elétrico dianteiro esquerdo	funciona	OK	Vidro elétrico dianteiro direito	funciona	OK
Vidro elétrico traseiro esquerdo	funciona	OK	Vidro elétrico traseiro direito	funciona	OK
Comandos dos vidros na porta do condutor	funciona	OK	Bloqueio dos vidros traseiros	funciona	OK
Banco do condutor aquecido	funciona	OK	Banco do passageiro aquecido	funciona	OK
Bancos traseiros aquecidos	Não equipado		Bancos ventilados	Não equipado	
Regulação elétrica dos bancos	Não equipado		Volante aquecido	Não equipado	
Banco do condutor: longitudinal	funciona	OK	Banco do condutor: altura	funciona	OK
Banco do condutor: inclinação do encosto	funciona	OK	Banco do passageiro: longitudinal	funciona	OK
Banco do passageiro: inclinação do encosto	funciona	OK	Volante: altura e profundidade	funciona	OK
Fecho centralizado pelo botão	funciona	OK	Fecho centralizado pela chave	funciona	OK
Acesso sem chave	funciona	OK	Botão de arranque	funciona	OK
Cruise control	funciona	OK	Sensor de chuva	funciona	OK
Sensor de luz	funciona	OK	Máximos automáticos	funciona	OK
Câmara de marcha-atrás	funciona	OK	Sensores de estacionamento dianteiros	Não equipado	
Sensores de estacionamento traseiros	Não equipado		Teto de abrir ou panorâmico	Não equipado	
Abertura elétrica da bagageira	Não equipado		Câmaras 360°	Não equipado	

Instrumentos e multimédia

20 pontos · OK 20

Quadrante	funciona	OK	Computador de bordo	funciona	OK
Iluminação do quadrante	uniforme	OK	Avisos no quadrante	não	OK
Ecrã multimédia e tátil	funciona	OK	Rádio	funciona	OK
Navegação	funciona	OK	Bluetooth: telefone	emparelha	OK
Bluetooth: música	funciona	OK	USB	funciona	OK
Altifalante dianteiro esquerdo	funciona	OK	Altifalante dianteiro direito	funciona	OK
Altifalante traseiro esquerdo	funciona	OK	Altifalante traseiro direito	funciona	OK
Comandos no volante	funcionam	OK	Comutador esquerdo da coluna	todos os modos	OK
Comutador direito da coluna	todos os modos	OK	Buzina	funciona	OK
Tomada 12 V	funciona	OK	Equipamento não original	não	OK

Não aplicável a este veículo (3): Apple CarPlay e Android Auto; carregamento sem fios; head-up display.

Bagageira e bancos traseiros

12 pontos · OK 12

Rebatimento do encosto traseiro	OK	Rebatem e fixam.
Encostos de cabeça traseiros	OK	Presentes.
Fecho de segurança para crianças	OK	Funciona. foto 109
Cobertura da bagageira	OK	Intacta, fixações no lugar.
Revestimento e alcatifa da bagageira	OK	Intactos, secos.
Cava sob o piso: água, ferrugem, reparações	OK	Seca, sem ferrugem nem reparações.
Roda sobresselente ou kit de reparação	OK	Kit de reparação presente, vedante dentro da validade.
Macaco e chave de rodas	OK	Presentes.
Olhal de reboque	OK	Presentes.
Triângulo e colete refletor	OK	Presentes.
Luz da bagageira	OK	Acende.
Borracha do vão da bagageira	OK	Intacta, seco.

Não aplicável a este veículo (1): bagageira dianteira (veículos elétricos e com motor traseiro).

Ensaio em estrada

37 pontos · OK 36 · manutenção 1

Condições do ensaio em estrada	OK	Mecânico GRANT AUTO, 25 minutos: cidade e autoestrada, até 120 km/h, subidas.
Arranque em andamento	OK	Suave.
Aceleração	OK	Regular, sem quebras.
Resposta ao acelerador	OK	Sem atraso.
Funcionamento da caixa e-CVT	OK	Suave, sem solavancos.
Condução em modo elétrico	OK	Circula com o motor elétrico.
Entrada do motor térmico	OK	Suave, sem solavanco.
Travagem regenerativa	OK	Funciona.
Motor em carga	OK	Sem batidas nem ruídos metálicos.
Temperatura em andamento	OK	Estável.
Desvio em linha reta	OK	Não.

Ensaio em estrada

37 pontos · OK 36 · manutenção 1

Posição do volante em linha reta	OK	Centrado.
Folga da direção	OK	Não.
Retorno do volante após curva	OK	Retorna.
Vibração do volante em velocidade	Requer manutenção	Ligeira vibração do volante a 100-120 km/h. Equilibragem das rodas necessária.
Vibração da carroçaria em velocidade	OK	Não.
Travagem: eficácia	OK	Eficaz.
Travagem: desvio	OK	Não.
Trepidação dos discos no pedal	OK	Não.
Trepidação dos discos no volante	OK	Não.
Chiar dos travões	OK	Não.
Travão de mão em subida	OK	Segura.
Batidas na suspensão dianteira	OK	Não.
Batidas na suspensão traseira	OK	Não.
Estalos das transmissões com a direção toda virada	OK	Não.
Zumbido dos rolamentos das rodas	OK	Não.
Assobio da caixa e da transmissão	OK	Não.
Inclinação em curva	OK	Não.
Chiadeiras e ruído aerodinâmico no habitáculo	OK	Não.
Cruise control em andamento	OK	Funciona.
Assistente de manutenção na faixa	OK	Funciona.
Reconhecimento de sinais	OK	Funciona.
Avisos no painel durante o ensaio	OK	Não surgiram.
Após o ensaio: fugas sob o capô	OK	Não.
Após o ensaio: cheiro a queimado	OK	Não.
Novo arranque com motor quente	OK	Imediato.
Erros após o ensaio	OK	Sem erros novos.

Não aplicável a este veículo (7): caixa manual: embraiagem e passagem de mudanças; caixa robotizada ou DSG: esticões no arranque; automática convencional: passagens bruscas; turbo: resposta e assobio; tração integral: ruído dos diferenciais; suspensão pneumática: modos de altura; veículo elétrico: autonomia e consumo.

VÍDEO [Ensaio em estrada] [Volante, ar condicionado, câmara de marcha-atrás] [Todas as fotos e vídeos]

Conclusão do perito

Estado geral: 8 em 10 (bom: manutenção periódica e pequenos trabalhos). Pontos verificados: 431. OK 413, observações 10, requer manutenção 8, não visível sem elevador 2.

Requer manutenção

- Iluminação: luz de travão traseira esquerda não funciona: substituição da lâmpada necessária.
- Ensaio em estrada: ligeira vibração do volante a 100-120 km/h: equilibragem das rodas necessária.
- Motor: ruído de rolamento nos órgãos auxiliares: diagnóstico e substituição do rolamento necessários.
- Travões: discos de travão traseiros gastos: substituir na próxima troca de pastilhas.
- Habitáculo: limpeza profunda do habitáculo necessária: marcas de gordura, forro do tejadilho sujo.
- Chaves: a segunda chave não tem palhetão de emergência: é necessário fazê-lo.

Observações

- Pneus: piso 3,8-4,6 mm (cerca de 50%), marcas diferentes por eixo.
- Carroçaria: capô 120-166 µm, acima de 160 µm em alguns pontos: zona de repintura segundo a escala do relatório.
- Carroçaria: para-choques dianteiro: folga no canto esquerdo; friso sobre o farol esquerdo recolocado; friso direito com tonalidade diferente.
- Bateria: 12 V: 11,6 V em repouso, carga e teste de capacidade necessários.

Em ordem

- Sem erros nas centralinas, luz de avaria desligada.
- Quilometragem de 177 752 km confirmada por documentos 2017-2026 e pelas centralinas.
- Bateria híbrida: diferença entre módulos 0,05 V; verificação Toyota de 17.09.2026 aprovada.
- Inversor substituído no concessionário Toyota em 03.2026.
- Painéis exteriores, exceto o capô, com pintura de origem; vidros e faróis não substituídos.
- IPO aprovada, válida até 28.12.2026.
- Suspensão sem ruídos, travagem estável, sem trepidação dos discos.

Precisa de inspeção em elevador numa oficina? Contacte-nos.

WhatsApp +351 926 445 084

info@grantauto.pt

Sobre o relatório. O relatório reflete o estado do veículo na data e hora da inspeção: inspeção no local, sem elevador e sem desmontagem; o trem de rolamento é inspecionado com as rodas viradas. O modelo GRANT Check-Up inclui 497 pontos para todos os tipos de veículos; 433 aplicam-se a este veículo. O relatório não é uma inspeção IPO, uma garantia nem uma previsão de avarias futuras. A GRANT AUTO é independente do vendedor e avalia apenas o estado; a decisão de compra cabe ao cliente.

Os dados dos anteriores proprietários nas fotos dos documentos foram ocultados. A numeração das fotos corresponde às referências no relatório; cada foto abre em tamanho real.

Mecânico GRANT AUTO
assinatura

VERIFICADO

Controlo IA GRANT AUTO
18.09.2026

Relatório fotográfico

Clique numa foto para a abrir em tamanho real.

Vista geral

4 fotos



001 Frente



004 Frente, outro ângulo




002 Traseira




003 Traseira, outro ângulo

Documentos


16 fotos




156 Fatura de venda do veículo novo, 12.2017




152 Revisão em garantia, 08.2018, 11 498 km




149 Fatura do concessionário, 07.2020, 32 972 km




159 Fatura do concessionário, 01.2021, 48 630 km




150 Fatura do concessionário, 07.2021, 62 170 km




155 Revisão no concessionário, 01.2022, 76 291 km




158 Revisão no concessionário, 02.2023, 106 355 km, pastilhas traseiras




151 Revisão no concessionário, 06.2024, 134 135 km




157 Revisão Norauto, 02.2025, 147 219 km




154 Revisão Norauto, 10.2025, 162 036 km




153 Substituição do inversor no concessionário, 03.2026, 169 263 km



160 Etiqueta da mudança de óleo, 16.09.2026, 177 706 km



146 Certificado de verificação do sistema híbrido Toyota



148 Relatório Toyota do híbrido 17.09.2026: aprovado



147 IPO: aprovada, válida até 28.12.2026




019 Autocolante Norauto: próxima mudança de óleo

Pintura: medições de espessura

43 fotos



005 130 µm



007 134 µm



008 130 µm, junto ao farolim traseiro



009 121 µm



010 143 µm



014 130 µm



015 132 µm



016 114 µm



022 126 µm



023 127 µm



024 120-129 µm



025 124 µm, guarda-lamas com emblema Hybrid



026 121 µm



027 130 µm



028 Capô, 139 µm



029 Capô, 166 µm



030 Capô junto à grelha, 120 µm



031 Tejadilho, 125 µm



032 Tejadilho, 137 µm



033 Tejadilho, 120 µm



034 Tejadilho, 132 µm



035 Tejadilho, 130 µm



038 64 µm



040 132 µm



041 135 µm



043 89 µm



044 132 µm



045 118 µm



046 130 µm



047 133 µm



011 Vão, 77 µm



012 Embaladeira no vão, 80 µm



013 Vão da porta, 74 µm




017 Vão, 74 µm



018 Pilar, 89 µm



020 Vão, 53 µm



021 Vão junto ao batente, 78 µm



036 Vão, 84 µm



037 Embaladeira, 57 µm



039 Embaladeira, 80 µm



042 Vão, 74 µm



049 Vão, 77 µm



054 Torre do amortecedor sob o capô, 89 µm

Carroçaria: pormenores e observações

20 fotos



061 Folga do para-choques dianteiro, canto esquerdo



062 Friso sobre o farol esquerdo



063 Farol



064 Farol



055 Marcação do farol: Toyota, 29.11.2017



056 Marcação do segundo farol: Toyota



050 Dobradiça do capô, parafusos intactos



051 Dobradiça do capô, parafusos intactos



053 Cava interior sob o capô



065 Parte inferior do para-choques dianteiro



066 Proteção inferior dianteira



067 Aresta da porta: pequenas lascas




068 Parte inferior da porta



070 Friso inferior do para-choques traseiro: risco




071 Friso da cava da roda: riscos



072 Cava da roda traseira



076 Friso da cava da roda



077 Folga do farolim traseiro



074 Parte inferior da porta



075 Puxador da porta

Motor e sistema híbrido

7 fotos



052 Compartimento do motor



059 Tampão de enchimento de óleo



060 Vareta do óleo



057 Vaso de expansão



058 Reservatório de arrefecimento do inversor, cabos de alta tensão



133 Tubo de escape




134 Fuligem: seca

Rodas, travões, suspensão

21 fotos



078 Disco dianteiro



079 Disco dianteiro e pinça



086 Disco traseiro: gasto, rebordo



087 Disco traseiro



080 Roda, Firestone



082 Firestone, DOT 39/2024



090 Roda, Firestone



083 Roda, Three-A



084 Three-A, DOT 08/2023




088 Roda, Three-A



089 Medida 225/45 R17 94W



081 Piso



085 Piso




125 Suspensão dianteira, fole da transmissão




126 Amortecedor dianteiro



127 Transmissão



128 Braço de suspensão, fole da transmissão



129 Amortecedor dianteiro



130 Transmissão



131 Suspensão traseira



132 Amortecedor traseiro e mola

Habitáculo


35 fotos



091 Banco do condutor



092 Apoio lateral do banco



093 Encosto




124 Banco dianteiro



136 Tecido do banco



096 Volante e tablier



098 Volante: desgaste da pele



099 Volante



094 Porta do condutor




095 Comandos dos vidros elétricos



100 Consola central



101 Travão de mão, porta-copos



102 Apoio de braço



103 Chave




104 Segunda chave



106 Tablier



107 Forro do tejadilho: sujidade



115 Forro do tejadilho



116 Forro do tejadilho



117 Forro do tejadilho



118 Forro do tejadilho



108 Bancos traseiros



114 Bancos traseiros




111 Costas do banco dianteiro



112 Consola traseira: sujidade



109 Porta traseira



110 Porta traseira: riscos



113 Porta traseira



119 Borracha e pilar



120 Porta dianteira



121 Comando do vidro elétrico



122 Revestimento do pilar



123 Tablier



069 Embaladeira: sujidade



073 Embaladeira

Diagnóstico eletrónico


11 fotos




135 Quadrante: READY, 177 752 km




137 OBD: sistemas sem avarias



138 OBD: MIL desligada, 7 797 km desde o apagamento, 12 V: 11,62 V



139 OBD: quilometragem 177 752 km




145 OBD: quilometragem na centralina do híbrido



140 Bateria: tensão dos módulos 1-7



141 Bateria: tensão dos módulos 8-14



142 Bateria: tensão mín. e máx.



143 Bateria: resistência dos módulos 1-7



144 Bateria: resistência dos módulos 8-14



105 Multimédia