GRANT Check-Up
ОТЧЁТ АВТОЭКСПЕРТА

Дата и время осмотра
18.09.2026, 13:30
Отчёт № GC-2026-0918-01



Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid

Универсал · гибрид: бензин 1 798 см³ + электромотор, 136 л.с. · коробка: вариатор e-CVT · передний привод · белый

VIN	Госномер	Пробег (одометр)	Пробег по истории
SB1ZS3JE10E******	**-**-**	177 752 км	подтверждён
Первая регистрация	**Сертифицированное б/у, гарантия**	**Техосмотр IPO**	**Условия осмотра**
28.12.2017, Португалия	нет	до 28.12.2026	площадка, без подъёмника

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ

8 из 10

оценка с учётом возраста и пробега

ШКАЛА ОЦЕНКИ

9-10	как новая, без замечаний
7-8	**хорошее, плановое обслуживание и мелкие работы**
5-6	удовлетворительное, нужен ремонт узлов
3-4	серьёзные дефекты
1-2	аварийное или неисправное

431	413	10	8	157	2
проверено пунктов	OK	Замечание	Требует обслуживания	фото	видео

ГЛАВНОЕ, ЧТО НАШЛИ

Требует обслуживания	**Свет.** Задний левый стоп-сигнал не работает: требуется замена лампы.
Требует обслуживания	**Тест-драйв.** Незначительная вибрация руля на 100-120 км/ч: требуется балансировка колёс.
Требует обслуживания	**Двигатель.** Шорох подшипника навесного оборудования: требуется диагностика и замена подшипника.
Требует обслуживания	**Тормоза.** Задние тормозные диски изношены: замена при следующей замене колодок. фото 086
Требует обслуживания	**Салон.** Требуется химчистка салона (детейлинг): следы жира, загрязнения потолка. фото 107
Требует обслуживания	**Ключи.** У второго ключа нет аварийного ключа-вставки: требуется изготовить. фото 104
Замечание	**Шины.** Протектор 3,8-4,6 мм (около 50%), на осях разные марки. фото 081
Замечание	**Кузов.** Капот 120-166 мкм, в отдельных точках выше 160 мкм: по шкале отчёта зона перекраса. фото 029
Замечание	**Кузов.** Передний бампер: зазор левого угла; накладка над левой фарой установлена на место; накладка справа другого оттенка. фото 061, 062
Замечание	**Аккумулятор.** 12 В: 11,6 В в покое, требуется зарядка и тест ёмкости. фото 138

В ПОРЯДКЕ

- Ошибок в блоках управления нет, лампа неисправности выключена.
- Пробег 177 752 км подтверждён документами 2017-2026 и блоками управления.
- Гибридная батарея: разброс блоков 0,05 В; проверка Toyota 17.09.2026 одобрена.
- Инвертор заменён у дилера Toyota в 03.2026.
- Наружные панели, кроме капота, в заводском слое ЛКП; стёкла и фары без замены.
- Техосмотр IPO одобрен, действует до 28.12.2026.
- Подвеска без стуков, торможение ровное, биения дисков нет.

ВИДЕО

Тест-драйв

Руль, кондиционер, камера заднего вида

Все фото и видео в полном размере

Состояние по разделам

Каждый раздел: сколько пунктов проверено и что найдено. Цвет точки: ● все пункты ОК, ● есть замечания, ● есть пункты, требующие обслуживания. Пункты, которые к этой машине не относятся (дизель, турбина, полный привод, электромобиль и т.п.), указаны в конце каждого раздела строкой «Не применимо».

Документы и идентификация ●
15 пунктов · ОК 14 · обслуживание 1

Кузов: состояние каждой детали ●
60 пунктов · ОК 59 · замечаний 1

Кузов: зазоры по сторонам ●
16 пунктов · ОК 15 · замечаний 1

Кузов: двери, замки, детали ●
15 пунктов · ОК 13 · замечаний 2

ЛКП и следы ремонта ●
12 пунктов · ОК 11 · замечаний 1

Стёкла ●
14 пунктов · ОК 14

Фары, зеркала, дворники ●
10 пунктов · ОК 10

Наружное освещение ●
26 пунктов · ОК 25 · обслуживание 1

Двигатель: осмотр под капотом ●
16 пунктов · ОК 15 · обслуживание 1

Запуск и работа на месте ●
12 пунктов · ОК 12

Гибридная и электрическая система ●
6 пунктов · ОК 6

Компьютерная диагностика ●
6 пунктов · ОК 5 · замечаний 1

Колёса, шины, тормоза: по каждому колесу ●
40 пунктов · ОК 34 · замечаний 4 · обслуживание 2

Ходовая: осмотр при вывернутых колёсах, по каждому колесу ●
38 пунктов · ОК 36 · не видно 2

Салон ●
29 пунктов · ОК 27 · обслуживание 2

Климат ●
14 пунктов · ОК 14 · нет в комплектации 2

Боковые зеркала ●
12 пунктов · ОК 12


Комфорт: есть, нет, работает ●
23 пункта · ОК 23 · нет в комплектации 9

Приборы и мультимедиа ●
20 пунктов · ОК 20

Багажник и задний ряд ●
12 пунктов · ОК 12

Тест-драйв ●
37 пунктов · ОК 36 · обслуживание 1

Схема кузова: толщина ЛКП, мкм



- до 160 мкм: заводской слой
- замечание
- 160-300 мкм: перекраска
- более 300 мкм: шпатлёвка

Толщиномер
Horstek TC 215

Стойки и пороги
57-89

Проёмы дверей
53-84

Бамперы
пластик, оттенок совпадает

1 Зазор левого угла переднего бампера 061

2 Накладка над левой фарой: крепление установлено на место 062

3 Накладка бампера справа: другой оттенок

Документы и идентификация

15 пунктов · OK 14 · обслуживание 1

Свидетельство о регистрации (DUA)	OK	Оригинал, все данные читаются.
VIN	OK	VIN на кузове есть, совпадает с документами, видимых повреждений таблички нет.
Госномер	OK	**-**-**, совпадает с DUA. фото 001, 147
Марка, модель, топливо, цвет	OK	Совпадают с DUA.
Первая регистрация	OK	28.12.2017, Португалия. фото 156
Техосмотр IPO	OK	Одобрен без замечаний, действует до 28.12.2026. фото 147
Налог IUC за текущий год	OK	Оплачен.
Сервисная история	OK	13 документов 2018-2026: ТО у официального дилера Toyota, затем Norauto. фото 149, 152, 155, 158, 151, 157, 154, 160
Последнее ТО	OK	Замена масла 16.09.2026 на 177 706 км. фото 160
Пробег по документам	OK	Только растёт, совпадает с одометром и блоками управления: 177 752 км. фото 135, 139
Сертифицированное б/у от официального дилера, гарантия производителя	OK	Не продаётся по программе Toyota Approved, заводская гарантия завершена. Проверка гибридной системы Toyota 17.09.2026: сертификат действует 1 год / 15 000 км; в отчёте Toyota указана программа дополнительного покрытия батареи гибридной системы. фото 146, 148
Количество ключей	Требует обслуживания	2 ключа. У второго нет металлического аварийного ключа-вставки: требуется изготовить. фото 103, 104
Ключ 1: открывание и запуск	OK	Работает. фото 103
Ключ 2: открывание и запуск	OK	Работает. фото 104
Руководство по эксплуатации	OK	В машине.

Не применимо к этой машине (1): документы ввоза и легализации (DAV, ISV) для машин из другой страны.

История пробега по документам

ДАТА	ПРОБЕГ, КМ	ЧТО ДЕЛАЛИ	ФОТО
28.12.2017	-	Продажа новой машины, первая регистрация	156
01.08.2018	11 498	Гарантийное ТО у дилера Toyota	152
16.07.2020	32 972	Замена передних шин, щётки	149
15.01.2021	48 630	Чистка салона, тест аккумулятора	159
26.07.2021	62 170	Замена задних шин, развал-схождение	150
18.01.2022	76 291	ТО у дилера	155
08.02.2023	106 355	ТО у дилера, задние колодки	158
25.06.2024	134 135	ТО у дилера, обслуживание охлаждения батареи	151
06.02.2025	147 219	ТО Norauto	157
01.10.2025	162 036	ТО Norauto	154
19.03.2026	169 263	Дилер: замена инвертора с преобразователем	153
16.09.2026	177 706	Замена масла	160
17.09.2026	177 732	Проверка гибридной системы Toyota: одобрено	148
18.09.2026	177 752	Осмотр GRANT Check-Up: одометр и блоки управления	135

Кузов: состояние каждой детали

60 пунктов · OK 59 · замечаний 1

	ВМЯТИНЫ	ЦАРАПИНЫ	СКОЛЫ	РЖАВЧИНА
Капот	нет	нет	единичные мелкие	нет
Крыша	нет	нет	нет	нет
Крышка багажника	нет	нет	нет	нет
Переднее крыло левое	нет	нет	нет	нет
Передняя дверь левая	нет	нет	мелкие на кромке	нет
Задняя дверь левая	нет	нет	нет	нет
Заднее крыло левое	нет	нет	нет	нет
Порог левый	нет	нет	нет	нет
Переднее крыло правое	нет	нет	нет	нет
Передняя дверь правая	нет	нет	нет	нет
Задняя дверь правая	нет	нет	нет	нет
Заднее крыло правое	нет	нет	нет	нет
Порог правый	нет	нет	нет	нет
Передний бампер	зазор левого угла	нет	нет	нет
Задний бампер	нет	потёртость накладки	нет	нет

Не применимо к этой машине (4): крыша кабриолета: механизм; крыша кабриолета: ткань или панели; люк или панорамная крыша снаружи; сдвижные двери.

Кузов: зазоры по сторонам

16 пунктов · OK 15 · замечаний 1

	ЛЕВАЯ СТОРОНА	ПРАВАЯ СТОРОНА
Капот и крыло	ровно	ровно
Передняя дверь	ровно	ровно
Задняя дверь	ровно	ровно
Крышка багажника	ровно	ровно
Передний бампер	небольшой зазор	ровно
Задний бампер	ровно	ровно
Фара	ровно	ровно
Задний фонарь	ровно	ровно

Кузов: двери, замки, детали

15 пунктов · OK 13 · замечаний 2

Оттенок деталей при обходе	Замечание	Чёрная структурная накладка переднего бампера справа отличается по оттенку от остальных накладок.
Накладка над левой фарой	Замечание	Крепление было выщелкнуто, установлено на место. фото 062
Передняя левая дверь: открывание снаружи и изнутри	OK	Работает, не провисает.
Передняя правая дверь: открывание снаружи и изнутри	OK	Работает, не провисает.
Задняя левая дверь: открывание снаружи и изнутри	OK	Работает, не провисает.
Задняя правая дверь: открывание снаружи и изнутри	OK	Работает, не провисает.
Ограничители дверей	OK	Держат дверь.

Кузов: двери, замки, детали

15 пунктов · OK 13 · замечаний 2

Капот: замок и упор	OK	Работают. фото 050
Крышка багажника: замок и упоры	OK	Работают.
Уплотнители дверей и багажника	OK	Целые. фото 119
Молдинги и накладки арок	OK	На месте; потёртости на накладках колёсных арок. фото 071, 076
Решётка радиатора и эмблемы	OK	Целые. фото 001
Рейлинги крыши	OK	Целые.
Лючок бака и крышка горловины	OK	Открывается, целые.
Номерные знаки и рамки	OK	Целые, читаются. фото 001, 002

Не применимо к этой машине (3): фаркоп; электропривод крышки багажника; лючок порта зарядки.

ЛКП и следы ремонта

12 пунктов · OK 11 · замечаний 1

Толщина ЛКП по 10 панелям	OK	114-143 мкм: заводской слой. Значения на схеме. фото 005, 009, 010, 016
Капот	Замечание	120-166 мкм, в отдельных точках выше 160 мкм: по шкале отчёта зона перекраса. фото 028, 029, 030
Стойки и пороги	OK	57-89 мкм, заводской слой. фото 018, 037, 039
Проёмы дверей	OK	53-84 мкм, заводской слой. фото 011, 013, 017, 020, 036
Следы покраски на резинках и молдингах	OK	Нет.
Разный блеск и оттенок соседних деталей	OK	Нет (кроме накладки бампера справа, пластик).
Пыль и подтёки под лаком	OK	Нет.
Пластиковые бамперы	OK	Оттенок совпадает с кузовом, трещин краски нет.
Болты кузовных деталей	OK	Не откручивались: крылья, петли капота, дверей и крышки багажника. фото 050, 051
Герметик в проёмах и под капотом	OK	Заводской.
Лонжероны под капотом	OK	Без складок, сварки и следов ремонта. фото 053
Передняя панель и опоры стоек	OK	Родные, без следов ремонта. фото 052, 054

Не применимо к этой машине (1): алюминиевые и композитные панели (замер другим датчиком или визуально).

Стёкла

14 пунктов · OK 14

	СКОЛЫ И ТРЕЩИНЫ	БЕЗ ЗАМЕНЫ (МАРКИРОВКА)
Лобовое	нет	заводское
Заднее	нет	заводское
Переднее левое	нет	заводское
Переднее правое	нет	заводское
Заднее левое	нет	заводское
Заднее правое	нет	заводское
Боковые глухие (2)	нет	заводское

Не применимо к этой машине (2): обогрев лобового стекла; проекция на лобовое стекло (HUD).

Фары, зеркала, дворники

10 пунктов · OK 10

Фары: трещины, мутность, влага	OK	Нет. фото 063, 064
Фары без замены	OK	Обе оригинальные Toyota. фото 055, 056
Задние фонари: трещины, влага	OK	Нет. фото 077
Зеркала: корпуса и стёкла	OK	Целые.
Щётки стеклоочистителей	OK	Чистят без полос.
Дворники: прерывистый режим	OK	Работает.
Дворники: скорость 1 и 2	OK	Работают.
Задний дворник	OK	Работает.
Омыватель лобового стекла	OK	Работает.
Омыватель заднего стекла	OK	Работает.

Не применимо к этой машине (1): омыватели фар.

Наружное освещение

26 пунктов · OK 25 · обслуживание 1

Ближний свет, левая фара	OK	**Ближний свет, правая фара**	OK
Дальний свет, левая фара	OK	**Дальний свет, правая фара**	OK
Габариты передние, левый	OK	**Габариты передние, правый**	OK
Дневные ходовые огни, левый	OK	**Дневные ходовые огни, правый**	OK
Поворотник передний левый	OK	**Поворотник передний правый**	OK
Повторитель в зеркале, левый	OK	**Повторитель в зеркале, правый**	OK
Поворотник задний левый	OK	**Поворотник задний правый**	OK
Противотуманная фара, левая	OK	**Противотуманная фара, правая**	OK
Стоп-сигнал задний левый Требует обслуживания Не работает. Требуется замена лампы.		**Стоп-сигнал задний правый**	OK
Габариты задние, левый	OK	**Габариты задние, правый**	OK
Верхний стоп-сигнал	OK	**Аварийная сигнализация**	OK
Задний противотуманный фонарь	OK	**Фонарь заднего хода**	OK
Подсветка номерного знака	OK	**Корректор фар**	OK

Не применимо к этой машине (2): адаптивные или матричные фары; подсветка поворотов.

Двигатель: осмотр под капотом

16 пунктов · OK 15 · обслуживание 1

Моторный отсек: общий вид	OK	Чистый, без следов мойки и течей. фото 052
Течи масла сверху и спереди двигателя	OK	Нет.
Уровень масла	OK	Между метками. фото 060
Состояние масла	OK	Чистое, без эмульсии и запаха топлива. фото 060
Крышка маслозаливной горловины изнутри	OK	Чисто. фото 059
Охлаждающая жидкость двигателя: уровень, цвет	OK	В норме, чистая. фото 057
Радиатор	OK	Соты целые, подтёков нет.
Шланги охлаждения	OK	Эластичные, у хомутов сухо.

Двигатель: осмотр под капотом

16 пунктов · OK 15 · обслуживание 1

Тормозная жидкость	OK	Уровень в норме.
Жидкость омывателя	OK	Есть.
Аккумулятор 12 В: корпус, клеммы, крепление	OK	Клеммы чистые, закреплён.
Навесное оборудование: подшипники	Требует обслуживания	Шорох подшипника в правой передней части моторного отсека. Требуется диагностика и замена подшипника.
Привод ГРМ: ремень или цепь	OK	Цепь.
Замена ремня ГРМ: дата и пробег по документам	OK	Цепь, замена по регламенту не требуется.
Проводка	OK	Без скруток и нештатных проводов.
Следы вмешательства	OK	Нет.

Не применимо к этой машине (5): турбина и патрубки наддува; интеркулер; бачок гидроусилителя руля; газобаллонное оборудование (ГБО); бачок AdBlue (дизель).

Запуск и работа на месте

12 пунктов · OK 12

Запуск	OK	Система READY включается сразу, двигатель запускается без задержки.
Лампы на панели при включении	OK	Загораются и гаснут после запуска. фото 135
Звук двигателя при запуске	OK	Без треска и стука.
Холостой ход	OK	Ровный.
Вибрация на холостом ходу	OK	Нет.
Звук работающего двигателя	OK	Без стука и свиста.
Дым при запуске	OK	Нет.
Дым при перегазовке	OK	Нет.
Сажа в выхлопной трубе	OK	Сухая. фото 133, 134
Вентилятор охлаждения	OK	Включается.
Коробка: P, R, N, D на месте	OK	Без толчков и задержек.
Капли под машиной после работы	OK	Нет.

Не применимо к этой машине (4): механика: ход сцепления и включение передач; робот или DSG: включение передач на месте; полный привод: включение режимов; дизель: время запуска со свечами накала.

Гибридная и электрическая система

6 пунктов · OK 6

Высоковольтные кабели и разъёмы	OK	Визуальный осмотр: изоляция и разъёмы целые. фото 058
Охлаждение инвертора	OK	Уровень в норме, жидкость чистая. фото 058
Вентилятор охлаждения батареи	OK	Работает без шума.
Индикация READY и режим EV	OK	Работают. фото 135
Инвертор	OK	Заменён у дилера Toyota 19.03.2026 на 169 263 км. фото 153
Проверка гибридной системы у дилера	OK	Toyota, 17.09.2026, 177 732 км: одобрено. фото 146, 148

Не применимо к этой машине (5): порт зарядки; зарядный кабель; тест зарядки AC; тест быстрой зарядки DC; запас хода на приборах.

Компьютерная диагностика

6 пунктов · OK 5 · замечаний 1

Блоки управления	OK	Продиагностировано 6 блоков управления: двигатель, гибридная система, коробка, ABS и стабилизация, подушки безопасности, ассистенты водителя. Ошибок не выявлено. фото 137
Лампа неисправности (Check Engine)	OK	Не горит. фото 138
Когда стирались ошибки	OK	7 797 км назад (на 169 955 км), примерно через 700 км после замены инвертора у дилера Toyota на 169 263 км. фото 138
Пробег в блоках управления	OK	177 752 км, совпадает с одометром. фото 139, 145
Аккумулятор 12 В	Замечание	11,6 В в покое. Требуется зарядка и тест ёмкости аккумулятора. фото 138
Высоковольтная батарея	OK	Разброс напряжений 14 блоков 0,05 В, норма. Проверка Toyota 17.09.2026: одобрено. фото 140, 141, 142, 148

Количество блоков зависит от машины: у простых моделей 6-10, у Mercedes, BMW, Porsche 25-30 и больше. В отчёт вносится реальное число по сканеру.

Не применимо к этой машине (2): состояние тяговой батареи SOH, % (электромобили и подключаемые гибриды); сажевый фильтр: заполнение (дизель).

Колёса, шины, тормоза: по каждому колесу

40 пунктов · OK 34 · замечаний 4 · обслуживание 2

	ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ	ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ	ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ	ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
Шина: марка	Firestone	Firestone	Three-A	Three-A
Шина: год выпуска	2024	2024	2023	2023
Протектор, мм	4,6	4,5	3,9	3,8
Износ ровный по ширине	OK	OK	OK	OK
Боковина: порезы, грыжи	нет	нет	нет	нет
Колёсный диск	OK	OK	потёртость	OK
Тормозной диск	OK	OK	износ, бортик	износ, бортик
Колодки (видимый остаток)	50%	50%	80%	80%
Суппорт	OK	OK	OK	OK
Тормозной шланг	OK	OK	OK	OK

Шины: размер 225/45 R17 94W, соответствует табличке; на осях разные марки. Протектор около 50%. Задние тормозные диски: требуется замена при следующей замене колодок. Фото 080-090.

Не применимо к этой машине (4): ключ секретных болтов; датчики давления в шинах (прямые); шины run-flat; керамические тормоза.

Ходовая: осмотр при вывернутых колёсах, по каждому колесу

38 пунктов · OK 36 · не видно 2

	ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ	ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ	ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ	ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
Пыльник привода наружный	OK	OK	-	-
Пыльник привода внутренний	OK	OK	-	-
Пыльник шаровой опоры	OK	OK	-	-
Рулевой наконечник: пыльник	OK	OK	-	-
Пыльник рулевой рейки	OK	OK	-	-
Стойка стабилизатора	OK	OK	OK	OK
Рычаг: видимая часть, сайлентблок	OK	OK	OK	OK

Ходовая: осмотр при вывернутых колёсах, по каждому колесу

38 пунктов · OK 36 · не видно 2

	ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ	ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ	ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ	ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
Амортизатор: пыльник, отбойник	OK	OK	OK	закрыт
Амортизатор: запотевание, подтекание	сухой	сухой	сухой	закрыт
Пружина	OK	OK	налёт ржавчины	налёт ржавчины
Подтекания со стороны ходовой	нет	нет	нет	нет
Раскачка кузова на этом углу	OK	OK	OK	OK

Руль от упора до упора: ровно, без рывков и стуков. Фото 125-132.

Не применимо к этой машине (3): пневмоподвеска: баллоны, удержание высоты; адаптивные амортизаторы; полный привод: пыльники заднего привода.

Салон

29 пунктов · OK 27 · обслуживание 2

Запах в салоне	OK	Посторонних запахов нет.
Сиденье водителя: обивка	OK	Без дыр и прожогов, боковая поддержка не протёрта. фото 091, 092, 093
Сиденье пассажира: обивка	OK	Без повреждений. фото 124
Заднее сиденье: обивка	OK	Без повреждений. фото 108, 114
Руль: износ	OK	Соответствует пробегу. фото 098, 099
Селектор коробки и педали: износ	OK	Соответствует пробегу.
Торпедо	OK	Без трещин. фото 106, 123
Крышки подушек безопасности	OK	Целые, без следов вскрытия.
Центральная консоль	OK	Кнопки и крышки целые. фото 100, 101
Подлокотник	OK	Целый, крышка фиксируется. фото 102
Обшивка передней левой двери	OK	Мелкие потёртости пластика. фото 094
Обшивка передней правой двери	OK	Целая. фото 120
Обшивка задней левой двери	OK	Мелкие потёртости. фото 110
Обшивка задней правой двери	OK	Целая. фото 113
Обивка крыши	Требует обслуживания	Не провисла, следов протечек нет. Локальные загрязнения: требуется химчистка. фото 107, 115, 116
Чистота салона	Требует обслуживания	Следы жира на пластике и ткани. Требуется химчистка салона (детейлинг). фото 069, 112
Ковры и пол	OK	Сухие, следов воды нет.
Ремень водителя	OK	Втягивается, замок работает.
Ремень переднего пассажира	OK	Втягивается, замок работает.
Ремень задний левый	OK	Работает.
Ремень задний центральный	OK	Работает.
Ремень задний правый	OK	Работает.
Солнцезащитный козырёк водителя	OK	Держится, зеркало целое.
Солнцезащитный козырёк пассажира	OK	Держится, зеркало целое.
Плафон передний	OK	Горит.

Салон

29 пунктов · OK 27 · обслуживание 2

Плафон задний	OK	Горит.
Зеркало заднего вида в салоне	OK	Целое.
Бардачок	OK	Открывается, закрывается.
Крепления ISOFIX	OK	На месте, 2 места.

Не применимо к этой машине (2): кожаный салон: трещины и окрас; третий ряд сидений.

Климат

14 пунктов · OK 14 · нет в комплектации 2

Кондиционер: холодит	6 °C	OK	**Отопитель: греет**	горячий воздух	OK
Обдув на лицо	работает	OK	**Обдув на ноги**	работает	OK
Обдув на лобовое стекло	работает	OK	**Комбинированные режимы**	работают	OK
Скорости вентилятора	все	OK	**Рециркуляция**	работает	OK
Автоматический режим	работает	OK	**Зона водителя**	регулируется	OK
Зона пассажира	регулируется	OK	**Обогрев заднего стекла**	работает	OK
Обогрев лобового стекла	Нет в комплектации		Климат задних пассажиров	Нет в комплектации	
Запах из дефлекторов	нет	OK	**Дефлекторы: шторки**	целые	OK

Не применимо к этой машине (1): автономный отопитель.

Боковые зеркала

12 пунктов · OK 12

	ВВЕРХ	ВНИЗ	ВЛЕВО	ВПРАВО	СКЛАДЫВАНИЕ	ОБОГРЕВ
Левое зеркало	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Правое зеркало	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Не применимо к этой машине (2): затемнение зеркал; память положения зеркал.

Комфорт: есть, нет, работает

23 пункта · OK 23 · нет в комплектации 9

Стеклоподъёмник передний левый	работает	OK	**Стеклоподъёмник передний правый**	работает	OK
Стеклоподъёмник задний левый	работает	OK	**Стеклоподъёмник задний правый**	работает	OK
Управление стёклами с двери водителя	работает	OK	**Блокировка задних стёкол**	работает	OK
Подогрев сиденья водителя	работает	OK	**Подогрев сиденья пассажира**	работает	OK
Подогрев задних сидений	Нет в комплектации		Вентиляция сидений	Нет в комплектации	
Электрорегулировка сидений	Нет в комплектации		Подогрев руля	Нет в комплектации	
Сиденье водителя: вперёд-назад	работает	OK	**Сиденье водителя: высота**	работает	OK
Сиденье водителя: наклон спинки	работает	OK	**Сиденье пассажира: вперёд-назад**	работает	OK
Сиденье пассажира: наклон спинки	работает	OK	**Руль: высота и вылет**	работает	OK
Центральный замок с кнопки	работает	OK	**Центральный замок с ключа**	работает	OK
Бесключевой доступ	работает	OK	**Кнопка запуска**	работает	OK
Круиз-контроль	работает	OK	**Датчик дождя**	работает	OK
Датчик света	работает	OK	**Автоматический дальний свет**	работает	OK
Камера заднего вида	работает	OK	Парктроники передние	Нет в комплектации	
Парктроники задние	Нет в комплектации		Люк или панорамная крыша	Нет в комплектации	

Электропривод багажника	Нет в комплектации	Камеры кругового обзора	Нет в комплектации

Приборы и мультимедиа

20 пунктов · OK 20

Приборная панель	работает	OK	Бортовой компьютер	работает	OK
Подсветка приборов	ровная	OK	Предупреждения на панели	нет	OK
Экран мультимедиа и сенсор	работает	OK	Радио	работает	OK
Навигация	работает	OK	Bluetooth: телефон	подключается	OK
Bluetooth: музыка	работает	OK	USB	работает	OK
Динамик передний левый	работает	OK	Динамик передний правый	работает	OK
Динамик задний левый	работает	OK	Динамик задний правый	работает	OK
Кнопки на руле	работают	OK	Подрулевой переключатель левый	все режимы	OK
Подрулевой переключатель правый	все режимы	OK	Звуковой сигнал	работает	OK
Розетка 12 В	работает	OK	Нештатное оборудование	нет	OK

Не применимо к этой машине (3): Apple CarPlay и Android Auto; беспроводная зарядка; проекционный дисплей.

Багажник и задний ряд

12 пунктов · OK 12

Складывание спинок заднего сиденья	OK	Складываются и фиксируются.
Задние подголовники	OK	На месте.
Детский замок задних дверей	OK	Переключается. фото 109
Шторка багажника	OK	Целая, крепления на месте.
Обивка и ковёр багажника	OK	Целые, сухие.
Ниша под полом: вода, ржавчина, ремонт	OK	Сухая, без ржавчины и ремонта.
Запасное колесо или ремкомплект	OK	Ремкомплект на месте, герметик в сроке.
Домкрат и баллонный ключ	OK	На месте.
Буксировочная проушина	OK	На месте.
Знак аварийной остановки и жилет	OK	На месте.
Подсветка багажника	OK	Горит.
Уплотнитель проёма багажника	OK	Целый, сухо.

Не применимо к этой машине (1): передний багажник (электромобили, заднемоторные машины).

Тест-драйв

37 пунктов · OK 36 · обслуживание 1

Условия тест-драйва	OK	Механик GRANT AUTO, 25 минут: город и трасса, скорость до 120 км/ч, подъёмы.
Трогание с места	OK	Плавное.
Разгон	OK	Ровный, без провалов.
Отклик на резкий газ	OK	Без задержки.
Работа вариатора e-CVT	OK	Плавно, без толчков.
Движение на электротяге	OK	Едет на электромоторе.
Подключение двигателя	OK	Плавное, без толчка.

Тест-драйв

37 пунктов · OK 36 · обслуживание 1

Рекуперация	OK	Работает.
Двигатель под нагрузкой	OK	Без стука и звона.
Температура на ходу	OK	Стабильная.
Увод при движении прямо	OK	Нет.
Положение руля при движении прямо	OK	Ровное.
Люфт руля	OK	Нет.
Возврат руля после поворота	OK	Возвращается.
Вибрация руля на скорости	Требует обслуживания	Незначительная вибрация руля на 100-120 км/ч. Требуется балансировка колёс.
Вибрация кузова на скорости	OK	Нет.
Торможение: эффективность	OK	Уверенное.
Торможение: увод	OK	Нет.
Биение тормозных дисков в педали	OK	Нет.
Биение тормозных дисков на руле	OK	Нет.
Скрип тормозов	OK	Нет.
Стояночный тормоз на уклоне	OK	Держит.
Стуки подвески спереди	OK	Нет.
Стуки подвески сзади	OK	Нет.
Хруст приводов на развороте	OK	Нет.
Гул ступичных подшипников	OK	Нет.
Вой коробки и привода	OK	Нет.
Раскачка в поворотах	OK	Нет.
Скрипы и шум ветра в салоне	OK	Нет.
Круиз-контроль на ходу	OK	Работает.
Ассистент удержания полосы	OK	Работает.
Распознавание знаков	OK	Работает.
Предупреждения на панели во время поездки	OK	Не появились.
После поездки: течи под капотом	OK	Нет.
После поездки: запах гари	OK	Нет.
Повторный запуск горячего двигателя	OK	Сразу.
Ошибки после поездки	OK	Новых нет.

Не применимо к этой машине (7): механика: сцепление и переключение передач; робот или DSG: рывки при трогании; классический автомат: удары при переключениях; турбина: подхват и свист; полный привод: гул редукторов; пневмоподвеска: режимы высоты; электромобиль: запас хода и расход.

ВИДЕО [Тест-драйв] [Руль, кондиционер, камера заднего вида] [Все фото и видео]

Заключение автоэксперта

Общее состояние: 8 из 10 (хорошее: плановое обслуживание и мелкие работы). Проверено пунктов: 431. ОК 413, замечаний 10, требует обслуживания 8, не видно без подъёмника 2.

Требует обслуживания

- Свет: задний левый стоп-сигнал не работает: требуется замена лампы.
- Тест-драйв: незначительная вибрация руля на 100-120 км/ч: требуется балансировка колёс.
- Двигатель: шорох подшипника навесного оборудования: требуется диагностика и замена подшипника.
- Тормоза: задние тормозные диски изношены: замена при следующей замене колодок.
- Салон: требуется химчистка салона (детейлинг): следы жира, загрязнения потолка.
- Ключи: у второго ключа нет аварийного ключа-вставки: требуется изготовить.

Замечания

- Шины: протектор 3,8-4,6 мм (около 50%), на осях разные марки.
- Кузов: капот 120-166 мкм, в отдельных точках выше 160 мкм: по шкале отчёта зона перекраса.
- Кузов: передний бампер: зазор левого угла; накладка над левой фарой установлена на место; накладка справа другого оттенка.
- Аккумулятор: 12 В: 11,6 В в покое, требуется зарядка и тест ёмкости.

В порядке

- Ошибок в блоках управления нет, лампа неисправности выключена.
- Пробег 177 752 км подтверждён документами 2017-2026 и блоками управления.
- Гибридная батарея: разброс блоков 0,05 В; проверка Toyota 17.09.2026 одобрена.
- Инвертор заменён у дилера Toyota в 03.2026.
- Наружные панели, кроме капота, в заводском слое ЛКП; стёкла и фары без замены.
- Техосмотр IPO одобрен, действует до 28.12.2026.
- Подвеска без стуков, торможение ровное, биения дисков нет.

Нужна проверка на подъёмнике в СТО? Свяжитесь с нами.

WhatsApp +351 926 445 084

info@grantauto.pt

Об отчёте. Отчёт отражает состояние автомобиля на дату и время осмотра: осмотр на площадке, без подъёмника и без разборки узлов; при вывернутых колёсах осматривается ходовая. Шаблон GRANT Check-Up содержит 497 пунктов для любых типов автомобилей; к этой машине применимо 433. Отчёт не является техосмотром IPO, гарантией или прогнозом будущих неисправностей. GRANT AUTO независим от продавца и даёт оценку состояния; решение о покупке принимает клиент.

Данные прежних владельцев на фото документов скрыты. Нумерация фото совпадает со ссылками в отчёте; каждое фото открывается в полном размере.

Механик GRANT AUTO
подпись

ПРОВЕРЕНО

ИИ-контроль GRANT AUTO
18.09.2026

Фотоотчёт

Нажмите на фото, чтобы открыть его в полном размере.

Общий вид

4 фото



001 Спереди



004 Спереди, другой ракурс




002 Сзади




003 Сзади, другой ракурс

Документы


16 фото




156 Счёт продажи новой машины, 12.2017




152 Гарантийное ТО, 08.2018, 11 498 км




149 Счёт дилера, 07.2020, 32 972 км




159 Счёт дилера, 01.2021, 48 630 км




150 Счёт дилера, 07.2021, 62 170 км




155 ТО у дилера, 01.2022, 76 291 км




158 ТО у дилера, 02.2023, 106 355 км, задние колодки




151 ТО у дилера, 06.2024, 134 135 км




157 ТО Norauto, 02.2025, 147 219 км




154 ТО Norauto, 10.2025, 162 036 км




153 Замена инвертора у дилера, 03.2026, 169 263 км



160 Бирка замены масла, 16.09.2026, 177 706 км



146 Сертификат проверки гибридной системы Toyota



148 Отчёт Toyota о гибриде 17.09.2026: одобрено



147 Техосмотр IPO: одобрен, до 28.12.2026




019 Наклейка Norauto: следующая замена масла

ЛКП: замеры толщиномером

43 фото



005 130 мкм



007 134 мкм



008 130 мкм, у заднего фонаря



009 121 мкм



010 143 мкм



014 130 мкм



015 132 мкм



016 114 мкм



022 126 мкм



023 127 мкм



024 120-129 мкм



025 124 мкм, крыло с шильдиком Hybrid



026 121 мкм



027 130 мкм



028 Капот, 139 мкм



029 Капот, 166 мкм



030 Капот у решётки, 120 мкм



031 Крыша, 125 мкм



032 Крыша, 137 мкм



033 Крыша, 120 мкм



034 Крыша, 132 мкм



035 Крыша, 130 мкм



038 64 мкм



040 132 мкм



041 135 мкм



043 89 мкм



044 132 мкм



045 118 мкм



046 130 мкм



047 133 мкм



011 Проём, 77 мкм



012 Порог в проёме, 80 мкм



013 Проём двери, 74 мкм




017 Проём, 74 мкм



018 Стойка, 89 мкм



020 Проём, 53 мкм



021 Проём у ограничителя, 78 мкм



036 Проём, 84 мкм



037 Порог, 57 мкм



039 Порог, 80 мкм



042 Проём, 74 мкм



049 Проём, 77 мкм



054 Опора стойки под капотом, 89 мкм

Кузов: детали и замечания

20 фото



061 Зазор переднего бампера, левый угол



062 Накладка над левой фарой



063 Фара



064 Фара



055 Маркировка фары: Toyota, 29.11.2017



056 Маркировка второй фары: Toyota



050 Петля капота, болты не тронуты



051 Петля капота, болты не тронуты



053 Внутреннее крыло под капотом



065 Низ переднего бампера



066 Защита снизу спереди



067 Кромка двери: мелкие сколы




068 Низ двери



070 Нижняя накладка заднего бампера: потёртость




071 Накладка арки: потёртости



072 Задняя арка



076 Накладка арки



077 Зазор заднего фонаря



074 Низ двери



075 Ручка двери

Двигатель и гибридная система

7 фото



052 Моторный отсек



059 Крышка маслозаливной горловины



060 Щуп



057 Расширительный бачок



058 Бачок охлаждения инвертора, высоковольтные кабели



133 Выхлопная труба




134 Сажа: сухая

Колёса, тормоза, подвеска

21 фото



078 Передний диск



079 Передний диск и суппорт



086 Задний диск: износ, бортик



087 Задний диск



080 Колесо, Firestone



082 Firestone, DOT 39/2024



090 Колесо, Firestone



083 Колесо, Three-A



084 Three-A, DOT 08/2023




088 Колесо, Three-A



089 Размер 225/45 R17 94W



081 Протектор



085 Протектор




125 Передняя подвеска, пыльник привода




126 Передняя стойка



127 Привод



128 Рычаг, пыльник привода



129 Передняя стойка



130 Привод



131 Задняя подвеска



132 Задний амортизатор и пружина

Салон


35 фото



091 Водительское сиденье



092 Боковина сиденья



093 Спинка




124 Переднее сиденье



136 Ткань сиденья



096 Руль и панель



098 Руль: износ кожи



099 Руль



094 Дверь водителя




095 Кнопки стеклоподъёмников



100 Центральная консоль



101 Ручной тормоз, подстаканники



102 Подлокотник



103 Ключ




104 Второй ключ



106 Панель



107 Потолок: загрязнения



115 Потолок



116 Потолок



117 Потолок



118 Потолок



108 Задний ряд



114 Задний ряд




111 Спинка переднего сиденья



112 Задняя консоль: загрязнения



109 Задняя дверь



110 Задняя дверь: потёртости



113 Задняя дверь



119 Уплотнитель и стойка



120 Передняя дверь



121 Кнопка стеклоподъёмника



122 Обивка стойки



123 Панель



069 Порог: загрязнения



073 Порог

Компьютерная диагностика


11 фото




135 Приборная панель: READY, 177 752 км




137 OBD: системы без неисправностей



138 OBD: MIL выкл., 7 797 км после стирания, 12 В: 11,62 В



139 OBD: пробег 177 752 км




145 OBD: пробег в блоке гибрида



140 Батарея: напряжение блоков 1-7



141 Батарея: напряжение блоков 8-14



142 Батарея: мин. и макс. напряжение



143 Батарея: сопротивление блоков 1-7



144 Батарея: сопротивление блоков 8-14



105 Мультимедиа