GRANT Check-Up
ЗВІТ АВТОЕКСПЕРТА

Дата і час огляду
18.09.2026, 13:30
Звіт № GC-2026-0918-01



Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid

Універсал · гібрид: бензин 1 798 см³ + електродвигун, 136 к.с. · коробка: варіатор e-CVT · передній привід · білий

VIN	Держномер	Пробіг (одометр)	Пробіг за історією
SB1ZS3JE10E******	**-**-**	177 752 км	підтверджено

Перша реєстрація	Сертифіковане вживане, гарантія	Техогляд IPO	Умови огляду
28.12.2017, Португалія	ні	до 28.12.2026	майданчик, без підйомника

СТАН АВТОМОБІЛЯ

8 з 10

оцінка з урахуванням віку та пробігу

ШКАЛА ОЦІНКИ

9-10	як новий, без зауважень
7-8	**добрий, планове обслуговування та дрібні роботи**
5-6	задовільний, потрібен ремонт вузлів
3-4	серйозні дефекти
1-2	аварійний або несправний

431	413	10	8	157	2
перевірено пунктів	OK	Зауваження	Потребує обслуговування	фото	відео

ГОЛОВНЕ, ЩО ЗНАЙДЕНО

Потребує обслуговування	**Світло.** Задній лівий стоп-сигнал не працює: потрібна заміна лампи.
Потребує обслуговування	**Тест-драйв.** Незначна вібрація керма на 100-120 км/год: потрібне балансування коліс.
Потребує обслуговування	**Двигун.** Шурхіт підшипника навісного обладнання: потрібні діагностика та заміна підшипника.
Потребує обслуговування	**Гальма.** Задні гальмівні диски зношені: заміна під час наступної заміни колодок. фото 086
Потребує обслуговування	**Салон.** Потрібна хімчистка салону (детейлінг): сліди жиру, забруднення стелі. фото 107
Потребує обслуговування	**Ключі.** Другий ключ без аварійного ключа-вставки: потрібно виготовити. фото 104
Зауваження	**Шини.** Протектор 3,8-4,6 мм (близько 50%), на осях різні марки. фото 081
Зауваження	**Кузов.** Капот 120-166 мкм, у окремих точках понад 160 мкм: за шкалою звіту зона перефарбування. фото 029
Зауваження	**Кузов.** Передній бампер: зазор лівого кута; накладку над лівою фарою встановлено на місце; накладка праворуч іншого відтінку. фото 061, 062
Зауваження	**Акумулятор.** 12 В: 11,6 В у спокої, потрібні заряджання та тест ємності. фото 138

У ПОРЯДКУ

- Помилок у блоках керування немає, лампа несправності вимкнена.
- Пробіг 177 752 км підтверджено документами 2017-2026 та блоками керування.
- Гібридна батарея: розкид блоків 0,05 В; перевірку Toyota 17.09.2026 пройдено.
- Інвертор замінено в дилера Toyota у 03.2026.
- Зовнішні панелі, крім капота, у заводському ЛФП; скло й фари не замінювалися.
- Техогляд IPO пройдено, дійсний до 28.12.2026.
- Підвіска без стуків, гальмування рівне, биття дисків немає.

ВІДЕО

Тест-драйв

Кермо, кондиціонер, камера заднього огляду

Усі фото й відео в повному розмірі

Стан за розділами

Кожен розділ: скільки пунктів перевірено і що знайдено. Колір позначки: ● усі пункти ОК, ● є зауваження, ● є пункти, що потребують обслуговування. Пункти, які не стосуються цього автомобіля (дизель, турбіна, повний привід, електромобіль тощо), наведено наприкінці кожного розділу в рядку «Не застосовується».

Документи та ідентифікація ●
15 пунктів · ОК 14 · обслуговування 1

Кузов: стан кожної деталі ●
60 пунктів · ОК 59 · зауважень 1

Кузов: зазори за сторонами ●
16 пунктів · ОК 15 · зауважень 1

Кузов: двері, замки, деталі ●
15 пунктів · ОК 13 · зауважень 2

ЛФП і сліди ремонту ●
12 пунктів · ОК 11 · зауважень 1

Скло ●
14 пунктів · ОК 14

Фари, дзеркала, склоочисники ●
10 пунктів · ОК 10

Зовнішнє освітлення ●
26 пунктів · ОК 25 · обслуговування 1

Двигун: огляд підкапотного простору ●
16 пунктів · ОК 15 · обслуговування 1

Запуск і робота на місці ●
12 пунктів · ОК 12

Гібридна та електрична система ●
6 пунктів · ОК 6

Комп'ютерна діагностика ●
6 пунктів · ОК 5 · зауважень 1

Колеса, шини, гальма: по кожному колесу ●
40 пунктів · ОК 34 · зауважень 4 · обслуговування 2

Ходова: огляд з вивернутими колесами, по кожному колесу ●
38 пунктів · ОК 36 · не видно 2

Салон ●
29 пунктів · ОК 27 · обслуговування 2

Клімат ●
14 пунктів · ОК 14 · немає в комплектації 2

Бокові дзеркала ●
12 пунктів · ОК 12


Комфорт: є, немає, працює ●
23 пункти · ОК 23 · немає в комплектації 9

Прилади та мультимедіа ●
20 пунктів · ОК 20

Багажник і задній ряд ●
12 пунктів · ОК 12

Тест-драйв ●
37 пунктів · ОК 36 · обслуговування 1

Схема кузова: товщина ЛФП, мкм



- до 160 мкм: заводський шар
- зауваження
- 160-300 мкм: перефарбування
- понад 300 мкм: шпаклівка

Товщиномір
Horstek TC 215

Стійки та пороги
57-89

Дверні прорізи
53-84

Бампери
пластик, відтінок збігається

1 Зазор лівого кута переднього бампера 061

2 Накладка над лівою фарою: кріплення встановлено на місце 062

3 Накладка бампера праворуч: інший відтінок

Документи та ідентифікація

15 пунктів · OK 14 · обслуговування 1

Свідоцтво про реєстрацію (DUA)	OK	Оригінал, усі дані читаються.
VIN	OK	VIN на кузові є, збігається з документами, видимих пошкоджень таблички немає.
Держномер	OK	**-**-**, збігається з DUA. фото 001, 147
Марка, модель, паливо, колір	OK	Збігаються з DUA.
Перша реєстрація	OK	28.12.2017, Португалія. фото 156
Техогляд IPO	OK	Пройдено без зауважень, дійсний до 28.12.2026. фото 147
Податок IUC за поточний рік	OK	Сплачено.
Сервісна історія	OK	13 документів 2018-2026: ТО в офіційного дилера Toyota, потім Norauto. фото 149, 152, 155, 158, 151, 157, 154, 160
Останнє ТО	OK	Заміна оливи 16.09.2026 на 177 706 км. фото 160
Пробіг за документами	OK	Тільки зростає, збігається з одометром і блоками керування: 177 752 км. фото 135, 139
Сертифіковане вживане від офіційного дилера, гарантія виробника	OK	Не продається за програмою Toyota Approved, заводська гарантія завершилася. Перевірка гібридної системи Toyota 17.09.2026: сертифікат дійсний 1 рік / 15 000 км; у звіті Toyota зазначено програму додаткового покриття батареї гібридної системи. фото 146, 148
Кількість ключів	Потребує обслуговування	2 ключі. Другий без металевого аварійного ключа-вставки: потрібно виготовити. фото 103, 104
Ключ 1: відмикання і запуск	OK	Працює. фото 103
Ключ 2: відмикання і запуск	OK	Працює. фото 104
Посібник з експлуатації	OK	В автомобілі.

Не застосовується до цього автомобіля (1): документи ввезення та легалізації (DAV, ISV) для автомобілів з іншої країни.

Історія пробігу за документами

ДАТА	ПРОБІГ, КМ	ЩО РОБИЛИ	ФОТО
28.12.2017	-	Продаж нового автомобіля, перша реєстрація	156
01.08.2018	11 498	Гарантійне ТО в дилера Toyota	152
16.07.2020	32 972	Заміна передніх шин, щітки	149
15.01.2021	48 630	Чищення салону, тест акумулятора	159
26.07.2021	62 170	Заміна задніх шин, розвал-сходження	150
18.01.2022	76 291	ТО в дилера	155
08.02.2023	106 355	ТО в дилера, задні колодки	158
25.06.2024	134 135	ТО в дилера, обслуговування охолодження батареї	151
06.02.2025	147 219	ТО Norauto	157
01.10.2025	162 036	ТО Norauto	154
19.03.2026	169 263	Дилер: заміна інвертора з перетворювачем	153
16.09.2026	177 706	Заміна оливи	160
17.09.2026	177 732	Перевірка гібридної системи Toyota: пройдено	148
18.09.2026	177 752	Огляд GRANT Check-Up: одометр і блоки керування	135

Кузов: стан кожної деталі

60 пунктів · ОК 59 · зауважень 1

	ВМ'ЯТИНИ	ПОДРЯПИНИ	ВІДКОЛИ	ІРЖА
Капот	ні	ні	поодинокі дрібні	ні
Дах	ні	ні	ні	ні
Кришка багажника	ні	ні	ні	ні
Переднє крило ліве	ні	ні	ні	ні
Передні двері ліві	ні	ні	дрібні на крайці	ні
Задні двері ліві	ні	ні	ні	ні
Заднє крило ліве	ні	ні	ні	ні
Поріг лівий	ні	ні	ні	ні
Переднє крило праве	ні	ні	ні	ні
Передні двері праві	ні	ні	ні	ні
Задні двері праві	ні	ні	ні	ні
Заднє крило праве	ні	ні	ні	ні
Поріг правий	ні	ні	ні	ні
Передній бампер	зазор лівого кута	ні	ні	ні
Задній бампер	ні	потертість накладки	ні	ні

Не застосовується до цього автомобіля (4): дах кабріолета: механізм; дах кабріолета: тканина або панелі; люк або панорамний дах зовні; зсувні двері.

Кузов: зазори за сторонами

16 пунктів · ОК 15 · зауважень 1

	ЛІВА СТОРОНА	ПРАВА СТОРОНА
Капот і крило	рівно	рівно
Передні двері	рівно	рівно
Задні двері	рівно	рівно
Кришка багажника	рівно	рівно
Передній бампер	невеликий зазор	рівно
Задній бампер	рівно	рівно
Фара	рівно	рівно
Задній ліхтар	рівно	рівно

Кузов: двері, замки, деталі

15 пунктів · ОК 13 · зауважень 2

Відтінок деталей під час обходу	Зауваження	Чорна структурна накладка переднього бампера праворуч відрізняється відтінком від інших накладок.
Накладка над лівою фарою	Зауваження	Кріплення було вискочило, встановлено на місце. фото 062
Передні ліві двері: відчинення зовні та зсередини	OK	Працює, не провисають.
Передні праві двері: відчинення зовні та зсередини	OK	Працює, не провисають.
Задні ліві двері: відчинення зовні та зсередини	OK	Працює, не провисають.
Задні праві двері: відчинення зовні та зсередини	OK	Працює, не провисають.
Обмежувачі дверей	OK	Тримають двері.

Кузов: двері, замки, деталі

15 пунктів · OK 13 · зауважень 2

Капот: замок і упор	OK	Працюють. фото 050
Кришка багажника: замок і упори	OK	Працюють.
Ущільнювачі дверей і багажника	OK	Цілі. фото 119
Молдинги та накладки арок	OK	На місці; потертості на накладках колісних арок. фото 071, 076
Решітка радіатора та емблеми	OK	Цілі. фото 001
Рейлінги даху	OK	Цілі.
Лючок бака і кришка горловини	OK	Відчиняється, цілі.
Номерні знаки та рамки	OK	Цілі, читаються. фото 001, 002

Не застосовується до цього автомобіля (3): фаркоп; електропривід кришки багажника; лючок зарядного порту.

ЛФП і сліди ремонту

12 пунктів · OK 11 · зауважень 1

Товщина ЛФП на 10 панелях	OK	114-143 мкм: заводський шар. Значення на схемі. фото 005, 009, 010, 016
Капот	Зауваження	120-166 мкм, у окремих точках понад 160 мкм: за шкалою звіту зона перефарбування. фото 028, 029, 030
Стійки та пороги	OK	57-89 мкм, заводський шар. фото 018, 037, 039
Дверні прорізи	OK	53-84 мкм, заводський шар. фото 011, 013, 017, 020, 036
Сліди фарби на гумових ущільнювачах і молдингах	OK	Немає.
Різний блиск і відтінок сусідніх деталей	OK	Немає (крім накладки бампера праворуч, пластик).
Пил і патьоки під лаком	OK	Немає.
Пластикові бампери	OK	Відтінок збігається з кузовом, тріщин фарби немає.
Болти кузовних деталей	OK	Не відкручувалися: крила, петлі капота, дверей і кришки багажника. фото 050, 051
Герметик у прорізах і під капотом	OK	Заводський.
Лонжерони під капотом	OK	Без складок, зварювання і слідів ремонту. фото 053
Передня панель і опори стійок	OK	Рідні, без слідів ремонту. фото 052, 054

Не застосовується до цього автомобіля (1): алюмінієві та композитні панелі (замір іншим датчиком або візуально).

Скло

14 пунктів · OK 14

	ВІДКОЛИ І ТРІЩИНИ	БЕЗ ЗАМІНИ (МАРКУВАННЯ)
Лобове	ні	заводське
Заднє	ні	заводське
Переднє ліве	ні	заводське
Переднє праве	ні	заводське
Заднє ліве	ні	заводське
Заднє праве	ні	заводське
Бокові глухі (2)	ні	заводське

Не застосовується до цього автомобіля (2): підігрів лобового скла; проєкція на лобове скло (HUD).

Фари, дзеркала, склоочисники

10 пунктів · OK 10

Фари: тріщини, помутніння, волога	OK	Немає. фото 063, 064
Фари без заміни	OK	Обидві оригінальні Toyota. фото 055, 056
Задні ліхтарі: тріщини, волога	OK	Немає. фото 077
Дзеркала: корпуси та скло	OK	Цілі.
Щітки склоочисників	OK	Чистять без смуг.
Склоочисники: переривчастий режим	OK	Працює.
Склоочисники: швидкість 1 і 2	OK	Працюють.
Задній склоочисник	OK	Працює.
Омивач лобового скла	OK	Працює.
Омивач заднього скла	OK	Працює.

Не застосовується до цього автомобіля (1): омивачі фар.

Зовнішнє освітлення

26 пунктів · OK 25 · обслуговування 1

Ближнє світло, ліва фара	OK	**Ближнє світло, права фара**	OK
Дальнє світло, ліва фара	OK	**Дальнє світло, права фара**	OK
Габарити передні, лівий	OK	**Габарити передні, правий**	OK
Денні ходові вогні, лівий	OK	**Денні ходові вогні, правий**	OK
Покажчик повороту передній лівий	OK	**Покажчик повороту передній правий**	OK
Повторювач у дзеркалі, лівий	OK	**Повторювач у дзеркалі, правий**	OK
Покажчик повороту задній лівий	OK	**Покажчик повороту задній правий**	OK
Протитуманна фара, ліва	OK	**Протитуманна фара, права**	OK
Стоп-сигнал задній лівий Потребує обслуговування Не працює. Потрібна заміна лампи.		**Стоп-сигнал задній правий**	OK
Габарити задні, лівий	OK	**Габарити задні, правий**	OK
Додатковий стоп-сигнал	OK	**Аварійна сигналізація**	OK
Задній протитуманний ліхтар	OK	**Ліхтар заднього ходу**	OK
Підсвічування номерного знака	OK	**Коректор фар**	OK

Не застосовується до цього автомобіля (2): адаптивні або матричні фари; підсвічування поворотів.

Двигун: огляд підкапотного простору

16 пунктів · OK 15 · обслуговування 1

Моторний відсік: загальний вигляд	OK	Чистий, без слідів миття і протікань. фото 052
Протікання оливи зверху та спереду двигуна	OK	Немає.
Рівень оливи	OK	Між мітками. фото 060
Стан оливи	OK	Чиста, без емульсії та запаху палива. фото 060
Кришка оливозаливної горловини зсередини	OK	Чисто. фото 059
Охолоджувальна рідина двигуна: рівень, колір	OK	У нормі, чиста. фото 057

Двигун: огляд підкапотного простору

16 пунктів · ОК 15 · обслуговування 1

Радіатор	OK	Соти цілі, патьоків немає.
Шланги охолодження	OK	Еластичні, біля хомутів сухо.
Гальмівна рідина	OK	Рівень у нормі.
Рідина омивача	OK	Є.
Акумулятор 12 В: корпус, клеми, кріплення	OK	Клеми чисті, закріплений.
Навісне обладнання: підшипники	Потребує обслуговування	Шурхіт підшипника в правій передній частині моторного відсіку. Потрібні діагностика та заміна підшипника.
Привід ГРМ: ремінь чи ланцюг	OK	Ланцюг.
Заміна ременя ГРМ: дата і пробіг за документами	OK	Ланцюг, заміна за регламентом не потрібна.
Електропроводка	OK	Без скруток і нештатних проводів.
Сліди втручання	OK	Немає.

Не застосовується до цього автомобіля (5): турбіна та патрубки наддуву; інтеркулер; бачок гідропідсилювача керма; газобалонне обладнання (ГБО); бачок AdBlue (дизель).

Запуск і робота на місці

12 пунктів · ОК 12

Запуск	OK	Система READY вмикається одразу, двигун запускається без затримки.
Лампи на панелі під час увімкнення	OK	Загоряються і гаснуть після запуску. фото 135
Звук двигуна під час запуску	OK	Без тріску і стуку.
Холостий хід	OK	Рівний.
Вібрація на холостому ходу	OK	Немає.
Звук працюючого двигуна	OK	Без стуку і свисту.
Дим під час запуску	OK	Немає.
Дим під час перегазовки	OK	Немає.
Сажа у вихлопній трубі	OK	Суха. фото 133, 134
Вентилятор охолодження	OK	Вмикається.
Коробка: P, R, N, D на місці	OK	Без поштовхів і затримок.
Краплі під автомобілем після роботи	OK	Немає.

Не застосовується до цього автомобіля (4): механіка: хід зчеплення і вмикання передач; робот або DSG: вмикання передач на місці; повний привід: вмикання режимів; дизель: час запуску зі свічками розжарювання.

Гібридна та електрична система

6 пунктів · ОК 6

Високовольтні кабелі та роз'єми	OK	Візуальний огляд: ізоляція та роз'єми цілі. фото 058
Охолодження інвертора	OK	Рівень у нормі, рідина чиста. фото 058
Вентилятор охолодження батареї	OK	Працює без шуму.
Індикація READY і режим EV	OK	Працюють. фото 135
Інвертор	OK	Замінено в дилера Toyota 19.03.2026 на 169 263 км. фото 153
Перевірка гібридної системи в дилера	OK	Toyota, 17.09.2026, 177 732 км: пройдено. фото 146, 148

Не застосовується до цього автомобіля (5): зарядний порт; зарядний кабель; тест заряджання AC; тест швидкого заряджання DC; запас ходу на приладах.

Комп'ютерна діагностика

6 пунктів · OK 5 · зауважень 1

Блоки керування	OK	Продіагностовано 6 блоків керування: двигун, гібридна система, коробка, ABS і система стабілізації, подушки безпеки, асистенти водія. Помилок не виявлено. фото 137
Лампа несправності (Check Engine)	OK	Не горить. фото 138
Коли стиралися помилки	OK	7 797 км тому (на 169 955 км), приблизно через 700 км після заміни інвертора в дилера Toyota на 169 263 км. фото 138
Пробіг у блоках керування	OK	177 752 км, збігається з одометром. фото 139, 145
Акумулятор 12 В	Зауваження	11,6 В у спокої. Потрібні заряджання та тест ємності акумулятора. фото 138
Високовольтна батарея	OK	Розкид напруги 14 блоків 0,05 В, норма. Перевірку Toyota 17.09.2026 пройдено. фото 140, 141, 142, 148

Кількість блоків залежить від автомобіля: у простих моделей 6-10, у Mercedes, BMW, Porsche 25-30 і більше. У звіт вноситься фактична кількість за сканером.

Не застосовується до цього автомобіля (2): стан тягової батареї SOH, % (електромобілі та гібриди, що заряджаються від мережі); сажовий фільтр: заповнення (дизель).

Колеса, шини, гальма: по кожному колесу

40 пунктів · OK 34 · зауважень 4 · обслуговування 2

	ПЕРЕДНЄ ЛІВЕ	ПЕРЕДНЄ ПРАВЕ	ЗАДНЄ ЛІВЕ	ЗАДНЄ ПРАВЕ
Шина: марка	Firestone	Firestone	Three-A	Three-A
Шина: рік виготовлення	2024	2024	2023	2023
Протектор, мм	4,6	4,5	3,9	3,8
Рівномірне зношення	OK	OK	OK	OK
Боковина: порізи, грижі	ні	ні	ні	ні
Колісний диск	OK	OK	потертість	OK
Гальмівний диск	OK	OK	знос, бортик	знос, бортик
Колодки (видимий залишок)	50%	50%	80%	80%
Супорт	OK	OK	OK	OK
Гальмівний шланг	OK	OK	OK	OK

Шини: розмір 225/45 R17 94W, відповідає табличці; на осях різні марки. Протектор близько 50%. Задні гальмівні диски: потрібна заміна під час наступної заміни колодок. Фото 080-090.

Не застосовується до цього автомобіля (4): ключ секреток; датчики тиску в шинах (прямі); шини run-flat; керамічні гальма.

Ходова: огляд з вивернутими колесами, по кожному колесу

38 пунктів · OK 36 · не видно 2

	ПЕРЕДНЄ ЛІВЕ	ПЕРЕДНЄ ПРАВЕ	ЗАДНЄ ЛІВЕ	ЗАДНЄ ПРАВЕ
Пильовик привода зовнішній	OK	OK	-	-
Пильовик привода внутрішній	OK	OK	-	-
Пильовик кульової опори	OK	OK	-	-
Рульовий наконечник: пильовик	OK	OK	-	-
Пильовик рульової рейки	OK	OK	-	-
Стійка стабілізатора	OK	OK	OK	OK

Ходова: огляд з вивернутими колесами, по кожному колесу

38 пунктів · OK 36 · не видно 2

	ПЕРЕДНЄ ЛІВЕ	ПЕРЕДНЄ ПРАВЕ	ЗАДНЄ ЛІВЕ	ЗАДНЄ ПРАВЕ
Важіль: видима частина, сайлентблок	OK	OK	OK	OK
Амортизатор: пильовик, відбійник	OK	OK	OK	закритий
Амортизатор: запітніння, підтікання	сухий	сухий	сухий	закритий
Пружина	OK	OK	наліт іржі	наліт іржі
Підтікання з боку ходової	ні	ні	ні	ні
Розгойдування кузова на цьому куті	OK	OK	OK	OK

Кермо від упору до упору: рівно, без ривків і стуків. Фото 125-132.

Не застосовується до цього автомобіля (3): пневмопідвіска: пневмобалони, утримання висоти; адаптивні амортизатори; повний привід: пильовики заднього привода.

Салон

29 пунктів · OK 27 · обслуговування 2

Запах у салоні	OK	Сторонніх запахів немає.
Сидіння водія: оббивка	OK	Без дір і пропалів, бічна підтримка не протерта. фото 091, 092, 093
Сидіння пасажира: оббивка	OK	Без пошкоджень. фото 124
Заднє сидіння: оббивка	OK	Без пошкоджень. фото 108, 114
Кермо: знос	OK	Відповідає пробігу. фото 098, 099
Селектор коробки та педалі: знос	OK	Відповідає пробігу.
Передня панель	OK	Без тріщин. фото 106, 123
Кришки подушок безпеки	OK	Цілі, без слідів розкриття.
Центральна консоль	OK	Кнопки та кришки цілі. фото 100, 101
Підлокітник	OK	Цілий, кришка фіксується. фото 102
Оббивка передніх лівих дверей	OK	Дрібні потертості пластику. фото 094
Оббивка передніх правих дверей	OK	Ціла. фото 120
Оббивка задніх лівих дверей	OK	Дрібні потертості. фото 110
Оббивка задніх правих дверей	OK	Ціла. фото 113
Оббивка стелі	Потребує обслуговування	Не провисла, слідів протікання немає. Локальні забруднення: потрібна хімчистка. фото 107, 115, 116
Чистота салону	Потребує обслуговування	Сліди жиру на пластику і тканині. Потрібна хімчистка салону (детейлінг). фото 069, 112
Килими та підлога	OK	Сухі, слідів води немає.
Пасок водія	OK	Втягується, замок працює.
Пасок переднього пасажира	OK	Втягується, замок працює.
Пасок задній лівий	OK	Працює.
Пасок задній центральний	OK	Працює.
Пасок задній правий	OK	Працює.
Сонцезахисний козирок водія	OK	Тримається, дзеркало ціле.
Сонцезахисний козирок пасажира	OK	Тримається, дзеркало ціле.

Салон

29 пунктів · OK 27 · обслуговування 2

Плафон передній	OK	Світить.
Плафон задній	OK	Світить.
Дзеркало заднього огляду в салоні	OK	Ціле.
Бардачок	OK	Відчиняється, зачиняється.
Кріплення ISOFIX	OK	На місці, 2 місця.

Не застосовується до цього автомобіля (2): шкіряний салон: тріщини та фарбування; третій ряд сидінь.

Клімат

14 пунктів · OK 14 · немає в комплектації 2

Кондиціонер: охолоджує	6 °C	OK	**Опалювач: гріє**	гаряче повітря	OK
Обдув на обличчя	працює	OK	**Обдув на ноги**	працює	OK
Обдув лобового скла	працює	OK	**Комбіновані режими**	працюють	OK
Швидкості вентилятора	усі	OK	**Рециркуляція**	працює	OK
Автоматичний режим	працює	OK	**Зона водія**	регулюється	OK
Зона пасажира	регулюється	OK	**Обігрів заднього скла**	працює	OK
Обігрів лобового скла	Немає в комплектації		Клімат для задніх пасажирів	Немає в комплектації	
Запах із дефлекторів	ні	OK	**Дефлектори: шторки**	цілі	OK

Не застосовується до цього автомобіля (1): автономний опалювач.

Бокові дзеркала

12 пунктів · OK 12

	УГОРУ	УНИЗ	ЛІВОРУЧ	ПРАВОРУЧ	СКЛАДАННЯ	ОБІГРІВ
Ліве дзеркало	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Праве дзеркало	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Не застосовується до цього автомобіля (2): затемнення дзеркал; пам'ять положення дзеркал.

Комфорт: є, немає, працює

23 пункти · OK 23 · немає в комплектації 9

Склопідіймач передній лівий	працює	OK	**Склопідіймач передній правий**	працює	OK
Склопідіймач задній лівий	працює	OK	**Склопідіймач задній правий**	працює	OK
Керування склопідіймачами з дверей водія	працює	OK	**Блокування задніх склопідіймачів**	працює	OK
Підігрів сидіння водія	працює	OK	**Підігрів сидіння пасажира**	працює	OK
Підігрів задніх сидінь	Немає в комплектації		Вентиляція сидінь	Немає в комплектації	
Електрорегулювання сидінь	Немає в комплектації		Підігрів керма	Немає в комплектації	
Сидіння водія: вперед-назад	працює	OK	**Сидіння водія: висота**	працює	OK
Сидіння водія: нахил спинки	працює	OK	**Сидіння пасажира: вперед-назад**	працює	OK
Сидіння пасажира: нахил спинки	працює	OK	**Кермо: висота і виліт**	працює	OK
Центральний замок з кнопки	працює	OK	**Центральний замок з ключа**	працює	OK
Безключовий доступ	працює	OK	**Кнопка запуску**	працює	OK
Круїз-контроль	працює	OK	**Датчик дощу**	працює	OK
Датчик світла	працює	OK	**Автоматичне дальнє світло**	працює	OK

Камера заднього огляду	працює OK	Паркувальні датчики передні	Немає в комплектації
Паркувальні датчики задні	Немає в комплектації	Люк або панорамний дах	Немає в комплектації
Електропривід багажника	Немає в комплектації	Камери кругового огляду	Немає в комплектації

Прилади та мультимедіа

20 пунктів · OK 20

Панель приладів	працює OK	Бортовий комп'ютер	працює OK
Підсвічування приладів	рівне OK	Попередження на панелі	ні OK
Екран мультимедіа та сенсор	працює OK	Радіо	працює OK
Навігація	працює OK	Bluetooth: телефон	під'єднується OK
Bluetooth: музика	працює OK	USB	працює OK
Динамік передній лівий	працює OK	Динамік передній правий	працює OK
Динамік задній лівий	працює OK	Динамік задній правий	працює OK
Кнопки на кермі	працюють OK	Підкермовий перемикач лівий	усі режими OK
Підкермовий перемикач правий	усі режими OK	Звуковий сигнал	працює OK
Розетка 12 В	працює OK	Нештатне обладнання	ні OK

Не застосовується до цього автомобіля (3): Apple CarPlay і Android Auto; бездротове заряджання; проєкційний дисплей.

Багажник і задній ряд

12 пунктів · OK 12

Складання спинок заднього сидіння	OK	Складаються і фіксуються.
Задні підголівники	OK	На місці.
Дитячий замок задніх дверей	OK	Перемикається. фото 109
Шторка багажника	OK	Ціла, кріплення на місці.
Оббивка і килим багажника	OK	Цілі, сухі.
Ніша під підлогою: вода, іржа, ремонт	OK	Суха, без іржі та ремонту.
Запасне колесо або ремкомплект	OK	Ремкомплект на місці, герметик придатний.
Домкрат і балонний ключ	OK	На місці.
Буксирувальна проушина	OK	На місці.
Знак аварійної зупинки та жилет	OK	На місці.
Підсвічування багажника	OK	Світить.
Ущільнювач прорізу багажника	OK	Цілий, сухо.

Не застосовується до цього автомобіля (1): передній багажник (електромобілі, автомобілі із заднім розташуванням двигуна).

Тест-драйв

37 пунктів · OK 36 · обслуговування 1

Умови тест-драйву	OK	Механік GRANT AUTO, 25 хвилин: місто і траса, швидкість до 120 км/год, підйоми.
Рушання з місця	OK	Плавне.
Розгін	OK	Рівний, без провалів.
Відгук на різке натискання газу	OK	Без затримки.
Робота варіатора e-CVT	OK	Плавно, без поштовхів.
Рух на електротязі	OK	Їде на електродвигуні.

Тест-драйв

37 пунктів · ОК 36 · обслуговування 1

Підключення двигуна	OK	Плавне, без поштовху.
Рекуперація	OK	Працює.
Двигун під навантаженням	OK	Без стуку і дзвону.
Температура під час руху	OK	Стабільна.
Відведення під час руху прямо	OK	Немає.
Положення керма під час руху прямо	OK	Рівне.
Люфт керма	OK	Немає.
Повернення керма після повороту	OK	Повертається.
Вібрація керма на швидкості	Потребує обслуговування	Незначна вібрація керма на 100-120 км/год. Потрібне балансування коліс.
Вібрація кузова на швидкості	OK	Немає.
Гальмування: ефективність	OK	Упевнене.
Гальмування: відведення	OK	Немає.
Биття гальмівних дисків у педаль	OK	Немає.
Биття гальмівних дисків на кермо	OK	Немає.
Скрип гальм	OK	Немає.
Стоянкове гальмо на схилі	OK	Тримає.
Стуки підвіски спереду	OK	Немає.
Стуки підвіски ззаду	OK	Немає.
Хрускіт приводів на розвороті	OK	Немає.
Гул маточинних підшипників	OK	Немає.
Биття коробки та привода	OK	Немає.
Крени в поворотах	OK	Немає.
Скрипи та шум вітру в салоні	OK	Немає.
Круїз-контроль під час руху	OK	Працює.
Асистент утримання смуги	OK	Працює.
Розпізнавання знаків	OK	Працює.
Попередження на панелі під час поїздки	OK	Не з'явилися.
Після поїздки: протікання під капотом	OK	Немає.
Після поїздки: запах гару	OK	Немає.
Повторний запуск гарячого двигуна	OK	Одразу.
Помилки після поїздки	OK	Нових немає.

Не застосовується до цього автомобіля (7): механіка: зчеплення і перемикання передач; робот або DSG: ривки під час рушання; класичний автомат: удари під час перемикань; турбіна: підхоплення і свист; повний привід: гул редукторів; пневмопідвіска: режими висоти; електромобіль: запас ходу і витрата.

ВІДЕО [Тест-драйв] [Кермо, кондиціонер, камера заднього огляду] [Усі фото й відео]

Висновок автоексперта

Загальний стан: 8 з 10 (добрий: планове обслуговування та дрібні роботи). Перевірено пунктів: 431. ОК 413, зауважень 10, потребує обслуговування 8, не видно без підйомника 2.

Потребує обслуговування

- Світло: задній лівий стоп-сигнал не працює: потрібна заміна лампи.
- Тест-драйв: незначна вібрація керма на 100-120 км/год: потрібне балансування коліс.
- Двигун: шурхіт підшипника навісного обладнання: потрібні діагностика та заміна підшипника.
- Гальма: задні гальмівні диски зношені: заміна під час наступної заміни колодок.
- Салон: потрібна хімчистка салону (детейлінг): сліди жиру, забруднення стелі.
- Ключі: другий ключ без аварійного ключа-вставки: потрібно виготовити.

Зауваження

- Шини: протектор 3,8-4,6 мм (близько 50%), на осях різні марки.
- Кузов: капот 120-166 мкм, у окремих точках понад 160 мкм: за шкалою звіту зона перефарбування.
- Кузов: передній бампер: зазор лівого кута; накладку над лівою фарою встановлено на місце; накладка праворуч іншого відтінку.
- Акумулятор: 12 В: 11,6 В у спокої, потрібні заряджання та тест ємності.

У порядку

- Помилок у блоках керування немає, лампа несправності вимкнена.
- Пробіг 177 752 км підтверджено документами 2017-2026 та блоками керування.
- Гібридна батарея: розкид блоків 0,05 В; перевірку Toyota 17.09.2026 пройдено.
- Інвертор замінено в дилера Toyota у 03.2026.
- Зовнішні панелі, крім капота, у заводському ЛФП; скло й фари не замінювалися.
- Техогляд IPO пройдено, дійсний до 28.12.2026.
- Підвіска без стуків, гальмування рівне, биття дисків немає.

Потрібна перевірка на підйомнику в СТО? Зв'яжіться з нами.

WhatsApp +351 926 445 084

info@grantauto.pt

Про звіт. Звіт відображає стан автомобіля на дату і час огляду: огляд на майданчику, без підйомника і без розбирання вузлів; ходову оглядають з вивернутими колесами. Шаблон GRANT Check-Up містить 497 пунктів для будь-яких типів автомобілів; до цього автомобіля застосовується 433. Звіт не є техоглядом IPO, гарантією чи прогнозом майбутніх несправностей. GRANT AUTO незалежний від продавця і надає оцінку стану; рішення про купівлю ухвалює клієнт.

Дані попередніх власників на фото документів приховано. Нумерація фото збігається з посиланнями у звіті; кожне фото відкривається в повному розмірі.

Механік GRANT AUTO
підпис

ПЕРЕВІРЕНО

ШІ-контроль GRANT AUTO
18.09.2026

Фотозвіт

Натисніть на фото, щоб відкрити його в повному розмірі.

Загальний вигляд

4 фото



001 Спереду



004 Спереду, інший ракурс




002 Ззаду




003 Ззаду, інший ракурс

Документи


16 фото




156 Рахунок продажу нового автомобіля, 12.2017




152 Гарантійне ТО, 08.2018, 11 498 км




149 Рахунок дилера, 07.2020, 32 972 км




159 Рахунок дилера, 01.2021, 48 630 км




150 Рахунок дилера, 07.2021, 62 170 км




155 ТО в дилера, 01.2022, 76 291 км




158 ТО в дилера, 02.2023, 106 355 км, задні колодки




151 ТО в дилера, 06.2024, 134 135 км




157 ТО Norauto, 02.2025, 147 219 км




154 ТО Norauto, 10.2025, 162 036 км




153 Заміна інвертора в дилера, 03.2026, 169 263 км



160 Бірка заміни оливи, 16.09.2026, 177 706 км



146 Сертифікат перевірки гібридної системи Toyota



148 Звіт Toyota щодо гібрида 17.09.2026: пройдено



147 Техогляд IPO: пройдено, до 28.12.2026




019 Наліпка Norauto: наступна заміна оливи

ЛФП: заміри товщиноміром

43 фото



005 130 мкм



007 134 мкм



008 130 мкм, біля заднього ліхтаря



009 121 мкм



010 143 мкм



014 130 мкм



015 132 мкм



016 114 мкм



022 126 мкм



023 127 мкм



024 120-129 мкм



025 124 мкм, крило з шильдиком Hybrid



026 121 мкм



027 130 мкм



028 Капот, 139 мкм



029 Капот, 166 мкм



030 Капот біля решітки, 120 мкм



031 Дах, 125 мкм



032 Дах, 137 мкм



033 Дах, 120 мкм



034 Дах, 132 мкм



035 Дах, 130 мкм



038 64 мкм



040 132 мкм



041 135 мкм



043 89 мкм



044 132 мкм



045 118 мкм



046 130 мкм



047 133 мкм



011 Проріз, 77 мкм



012 Поріг у прорізі, 80 мкм



013 Дверний проріз, 74 мкм




017 Проріз, 74 мкм



018 Стійка, 89 мкм



020 Проріз, 53 мкм



021 Проріз біля обмежувача, 78 мкм



036 Проріз, 84 мкм



037 Поріг, 57 мкм



039 Поріг, 80 мкм



042 Проріз, 74 мкм



049 Проріз, 77 мкм



054 Опора стійки під капотом, 89 мкм

Кузов: деталі та зауваження

20 фото



061 Зазор переднього бампера, лівий кут



062 Накладка над лівою фарою



063 Фара



064 Фара



055 Маркування фари: Toyota, 29.11.2017



056 Маркування другої фари: Toyota



050 Петля капота, болти не чіпали



051 Петля капота, болти не чіпали



053 Внутрішнє крило під капотом



065 Низ переднього бампера



066 Захист знизу спереду



067 Крайка дверей: дрібні відколи




068 Низ дверей



070 Нижня накладка заднього бампера: потертість




071 Накладка арки: потертості



072 Задня арка



076 Накладка арки



077 Зазор заднього ліхтаря



074 Низ дверей



075 Ручка дверей

Двигун і гібридна система

7 фото



052 Моторний відсік



059 Кришка оливозаливної горловини



060 Щуп



057 Розширювальний бачок



058 Бачок охолодження інвертора, високовольтні кабелі



133 Вихлопна труба




134 Сажа: суха

Колеса, гальма, підвіска

21 фото



078 Передній диск



079 Передній диск і супорт



086 Задній диск: знос, бортик



087 Задній диск



080 Колесо, Firestone



082 Firestone, DOT 39/2024



090 Колесо, Firestone



083 Колесо, Three-A



084 Three-A, DOT 08/2023




088 Колесо, Three-A



089 Розмір 225/45 R17 94W



081 Протектор



085 Протектор




125 Передня підвіска, пильовик привода




126 Передня стійка



127 Привід



128 Важіль, пильовик привода



129 Передня стійка



130 Привід



131 Задня підвіска



132 Задній амортизатор і пружина

Салон


35 фото



091 Сидіння водія



092 Боковина сидіння



093 Спинка




124 Переднє сидіння



136 Тканина сидіння



096 Кермо і панель



098 Кермо: знос шкіри



099 Кермо



094 Двері водія




095 Кнопки склопідіймачів



100 Центральна консоль



101 Ручне гальмо, підсклянники



102 Підлокітник



103 Ключ




104 Другий ключ



106 Панель



107 Стеля: забруднення



115 Стеля



116 Стеля



117 Стеля



118 Стеля



108 Задній ряд



114 Задній ряд




111 Спинка переднього сидіння



112 Задня консоль: забруднення



109 Задні двері



110 Задні двері: потертості



113 Задні двері



119 Ущільнювач і стійка



120 Передні двері



121 Кнопка склопідіймача



122 Оббивка стійки



123 Панель



069 Поріг: забруднення



073 Поріг

Комп’ютерна діагностика


11 фото




135 Панель приладів: READY, 177 752 км




137 OBD: системи без несправностей



138 OBD: MIL вимкн., 7 797 км після стирання, 12 В: 11,62 В



139 OBD: пробіг 177 752 км




145 OBD: пробіг у блоці гібрида



140 Батарея: напруга блоків 1-7



141 Батарея: напруга блоків 8-14



142 Батарея: мін. і макс. напруга



143 Батарея: опір блоків 1-7



144 Батарея: опір блоків 8-14



105 Мультимедіа